

Entregable

Título proyecto: DETERMINACIÓN DE LA INTERACCIÓN ENTRE METALES Y ALIMENTOS

IMAMCF/2015/1

Análisis de las irregularidades más significativas en el marco del RASFF

Nº Entregable D.1.2.

Breve descripción Entregable (3 líneas)

Con objeto de determinar de forma objetiva cuáles son los riesgos más comunes relacionados con la migración de metales en los productos metálicos destinados a estar en contacto con alimentos, se ha analizado en profundidad las alertas del RASFF desde 2002 hasta la actualidad.

Contenido

Contenido	2
1. Objetivos	3
2. Actividades realizadas	3
3. Resultados	4
4. Resumen. Conclusiones	272

D.1.2. Análisis de las irregularidades más significativas en el marco del RASFF

1. *Objetivos*

El presente entregable se encuentra encuadrado dentro del paquete de trabajo 1, Estudio en profundidad del estado del arte a nivel europeo, concretamente, dentro de la tarea 1, Recopilación de la información existente relativa a los últimos años sobre alertas relacionadas con la migración de metales

Con objeto de determinar de forma ecuánime cuáles son los riesgos más comunes relacionados con la migración de metales en los productos metálicos destinados a estar en contacto con alimentos a nivel europeo, se ha procedido a la recopilación de las alertas relacionadas con la migración de metales en productos metálicos en contacto con alimentos recogidas en el RASFF (Sistema de Alerta Rápida para Animales y Piensos).

2. *Actividades realizadas*

Para la elaboración de este informe ha sido necesaria una profunda revisión de los últimos años de la base de datos del RASFF a nivel europeo y nacional para determinar las alertas más comunes. Posteriormente se ha realizado un análisis de los resultados obtenidos, que sumados a los resultados del entregable D.1.1, han permitido obtener una clara imagen de la situación actual en lo que respecta a la legislación existente y a los controles efectuados a productos metálicos destinados a entrar en contacto con los alimentos.

3. Resultados

3.1 Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos, RASFF

Los sistemas de notificación de red son sistemas destinados a efectuar la notificación rápida de riesgos graves directos o indirectos para la salud humana que se deriven de alimentos o piensos.

En materia de seguridad alimentaria, el RASFF (Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos) es una herramienta de contacto de diversos organismos y autoridades alimentarias de la Unión Europea que permite, ante una alerta alimentaria notificada por uno de los organismos de un país miembro, reaccionar con rapidez en el resto de países con el mismo criterio, el cual depende de la gravedad de los riesgos identificados y la distribución del producto en el mercado.

La transmisión rápida de la información permite la retirada rápida y selectiva de los productos alimenticios o piensos que consumidos por animales que entren a la cadena alimentaria, puedan suponer un riesgo al ser consumidos. El alcance incluye también los productos en contacto con alimentos



Figura 1. Logotipo del RASFF

La base legal del RASFF es el Reglamento 178/2002/CE, que establece los principios generales y requisitos de la legislación alimentaria, mediante la designación de la autoridad europea de seguridad alimentaria y la definición de unos procedimientos en materia de seguridad alimentaria.

Los 28 Estados miembros de la UE forman parte del RASFF, junto con la Comisión Europea y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). Islandia, Liechtenstein y Noruega también son miembros de pleno derecho del RASFF. A continuación se muestra en la *Figura 2* los países que componen la red RASFF.



Figura 2. Países que componen la red RASFF

El sistema está formado por puntos de contacto en todos los países y organizaciones miembros del RASFF, así como en la Comisión Europea, que intercambian información sobre cualquier riesgo para la salud. Existe un servicio permanente para garantizar el envío, la recepción y la respuesta de las notificaciones urgentes en el tiempo más breve posible.

Cuando un miembro del RASFF dispone de información sobre un riesgo sanitario grave procedente de alimentos o piensos, debe informar inmediatamente a la Comisión Europea mediante el sistema RASFF. A continuación, la Comisión Europea informa sin demora al resto de miembros con la finalidad de adoptar las acciones apropiadas. Entre dichas acciones puede incluirse la retirada de un producto del mercado para proteger la salud de los consumidores.

Los rechazos en frontera se comunican a todos los puestos fronterizos, es decir, a los de los 28 Estados miembros de la UE, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. De este modo se garantiza que los productos rechazados no vuelvan a entrar en la UE a través de otro puesto fronterizo.

Se puede acceder a la información relativa al RASFF en la siguiente dirección: http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm

El esquema del funcionamiento de la red RASFF se muestra en la *Figura 3*.




Figura 3. Esquema del funcionamiento del RASFF

3.1.1 Funcionamiento del RASFF

El sistema está formado por puntos de contacto en todos los países y organizaciones miembros del RASFF, además de la Comisión Europea, que a través de la Dirección General de Salud y Consumidores (DG SANCO), gestiona el sistema, recibe la información de alguno de los puntos de contacto, comprueba que es objeto de alerta, la clasifica y la distribuye a los demás puntos de contacto del RASFF. Entre dichas alertas puede incluirse la retirada de un producto del mercado para proteger la salud de los consumidores.

Cada país tiene un punto de contacto que centraliza toda la información que recibe de la Comisión Europea y que a su vez la distribuye internamente a los puntos de contacto nacionales. Existe un servicio permanente para garantizar el envío, la recepción y la respuesta de las notificaciones urgentes en el tiempo más breve posible.

El punto de contacto nacional es designado por el Estado miembro. Es el responsable de recibir la información y distribuirla desde el Estado miembro a la Comisión y desde la Comisión a las Autoridades competentes nacionales responsables. Todos los puntos de contacto garantizarán la disponibilidad de un funcionario de guardia con el que se pueda contactar fuera de las horas de oficina 24 horas al día y siete días por semana para comunicaciones urgentes

En la *Figura 4*, se muestra el diagrama de flujo de la transmisión de información en el RASFF.




Figura 4. Flujo de transmisión de información RASFF. Fuente: Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria

3.1.2 Elaboración de la notificación

Las notificaciones del RASFF normalmente informan de riesgos identificados en alimentos, piensos o materiales en contacto con alimentos que se encuentran en el mercado del país notificante o detenidos en un punto europeo de entrada en la frontera con un país vecino a la Unión Europea.

A través de la red, los puntos de contacto deben comunicar la información esencial sobre el riesgo, el peligro y el alimento o el producto. Esto permite localizar el producto afectado y actuar con rapidez. Todas estas comunicaciones se realizan por vía electrónica. En el momento en que se inicie la notificación puede que no se conozcan todos los datos, pero éstos se van completando a medida que se vayan conociendo. Toda la información obtenida se registra en unas plantillas específicas que son comunes para todos los puntos de contacto. De este modo la información que se transmite es lo más uniforme posible.

Las notificaciones, son consecuencia de las siguientes fuentes de información:

- **Controles efectuados en mercado.** Si en el transcurso de la inspección se detectase cualquier anomalía a nivel de los establecimientos implicados que pudiese ser objeto de riesgo para la salud de los consumidores se procedería a efectuar la correspondiente comunicación a través del sistema.
- **Autocontroles efectuados por parte de la propia empresa fabricante.** Los propios establecimientos fabricantes de productos alimenticios, de acuerdo con lo establecido en el artículo del Reglamento (CE) 852/2004 deben disponer de un sistema de autocontroles. En caso de detección de incumplimiento, están obligados a informar a las correspondientes Autoridades.
- **Reclamaciones efectuadas por parte de los Consumidores.** En función de las características que presente dicha reclamación: Tipo de riesgo, alimento, población a la que va destinado, existencia o no de enfermos... se valora por parte del punto de contacto su traslado a través del sistema.
- **Muestras rutinarias efectuadas en frontera.** Se efectúa la toma de muestras con carácter prospectivo. En estos casos no se efectúa la inmovilización de la partida en frontera. En caso de detección de riesgos directos o indirectos para la salud de los consumidores, se procederá a trasladar esta información en el marco del Sistema.

El país que notifica informa de los riesgos que ha identificado, el producto y su trazabilidad, así como las medidas adoptadas. Dependiendo de la gravedad de los riesgos identificados y la distribución del producto en el Mercado, la notificación RASFF se clasifica, después de la verificación por el punto de contacto de la Comisión, como notificación de alerta, información o de rechazo en la frontera, antes de que los servicios de la Comisión transmita la información a todos los miembros de la red.

La información de una notificación se compone de cuatro campos:

- Tipo de notificación
- Acción tomada
- Estado de distribución
- Origen

3.1.2.1 Tipo de notificación

El campo de tipo de notificación consta a su vez de tres partes:

- Tipo de producto: "comida", "alimentación" o "materiales en contacto con alimentos"
- Clasificación de la notificación: "alerta", "información", "rechazo en la frontera" o "noticia"
- Base de notificación, indicando qué tipo de control, informe o investigación es el origen de dicha notificación

3.1.2.1.1 Clasificación de la notificación

A continuación se muestra una la clasificación de una notificación en la *Figura 5*.



Figura 5. Clasificación de una notificación

▪ **Notificación de alerta**

Una notificación de alerta se envía cuando un alimento, pienso o material en contacto con alimentos, que presenta un riesgo elevado, es puesto en el mercado y pueda ser requerida una acción inmediata en otro país distinto al país que notifica. Las alertas son desencadenadas por el miembro de la red que detecta el problema, en los casos en que o bien el producto es originario (o procedente) de un establecimiento nacional o bien se ha distribuido en territorio nacional, y ha iniciado las medidas relevantes.

Los productos sujetos a una notificación de alerta han sido retirados o se encuentran en proceso de ser retirados del Mercado. Los estados miembros tienen sus propios mecanismos para llevar a cabo tales acciones, incluyendo la puesta a disposición de información detallada a los medios de comunicación si se considera necesario.

El objetivo de la notificación consiste en proporcionar a todos los miembros de la red la información para verificar si el producto en cuestión se encuentra en su mercado, para que puedan tomar las correspondientes medidas

▪ **Notificación de información**

Una notificación de información se refiere a alimentos, piensos o materiales en contacto con alimentos para los cuales ha sido identificado un riesgo que no requiere acción rápida porque o bien el riesgo no es considerado serio o bien el producto no se encuentra en el Mercado en el momento de la notificación. El Reglamento (UE) Nº 16/2011 define dos subtipos de notificación de información:

- Notificaciones de información para seguimiento: están relacionadas con un producto que se encuentra o puede ponerse en el mercado en otro país miembro.
- Notificaciones de información para atención: están relacionadas con un producto que:
 - Se encuentra presente sólo en el país miembro que notifica
 - No ha sido puesto en el mercado
 - Ya no se encuentra en el mercado

▪ **Notificación de rechazo en la frontera**

Notifica sobre riesgos graves asociados a alimentos o productos en contacto con alimentos procedentes de países terceros que han obtenido resultados desfavorables en los controles oficiales realizados en los puntos de entrada de la Unión Europea (puestos de inspección fronterizos - PIF). Las notificaciones se envían a todos los puestos fronterizos del EEA (Área Económica Europea) con el fin de reforzar los controles y para asegurar que el producto rechazado no vuelva a entrar en la Unión Europea a través de otro puesto fronterizo.

Existen tres situaciones distintas:

- Si existen medidas específicas a nivel comunitario para ese producto, y contaminante
- Si no existen medidas específicas a nivel comunitario para el producto y contaminante específico, pero existen medidas a nivel nacional establecidas en su mayor parte en base a la normativa comunitaria o nacional.
- Si no existen medidas específicas comunitarias, ni nacionales.

▪ **Noticias RASFF**

Una noticia RASFF afecta a cualquier tipo de información relacionada con la seguridad de alimentos o piensos que no ha sido comunicada como notificación de alerta, información o rechazo en la frontera, pero que es juzgada como interesante para las autoridades de control de alimentos y piensos en los países miembros.

Las noticias RASFF se basan, a veces, en información recogida en los medios o remitida por colegas en terceros países, delegaciones europeas u organizaciones internacionales, después de haber sido verificado con cualquier país miembro involucrado.

- **Notificaciones originales y notificaciones de seguimiento**

Una notificación RASFF relacionada con una o más consignaciones de un alimento, pienso o materiales en contacto con alimento que no hubiera sido previamente notificada a la RASFF es una notificación “original”, clasificada como notificación de alerta, información o de rechazo en la frontera. Ésta da lugar a la apertura de un expediente que se identifica con una numeración. Como reacción a dicha notificación, los miembros de la red pueden transmitir notificaciones de seguimiento, que se refieren a las mismas consignaciones y que añade información a la notificación original, tales como información sobre riesgos, trazabilidad de productos o medidas tomadas.

3.1.3 Contenido de una notificación

A continuación se procede a detallar los apartados de los que consta una notificación RASFF

3.1.3.1 Base de la notificación

Una notificación puede surgir de distintos orígenes

- Control de frontera-envío: la notificación es iniciada a través de una muestra tomada en un puesto fronterizo para su análisis siendo el envío puesto en libertad para su análisis
- Control oficial en el mercado: Control oficial en la EEA
- Autocontrol de la empresa: La notificación se inicia mediante una notificación de la propia empresa a las autoridades pertinentes
- Queja de los consumidores: La notificación se inicia ante la denuncia de un consumidor a la autoridad competente
- Intoxicación alimentaria: Los informes de una intoxicación alimentaria llevan a la notificación de un riesgo en un alimento o producto en contacto con alimentos en el mercado que ha causado dicha intoxicación

3.1.3.2 Acción tomada

En este apartado de la notificación se da la información de la acción ya adoptada o que deberá adoptar el país notificante en el momento de la notificación. Si no se presenta "ninguna acción" para una notificación de alerta, esto normalmente indica que el producto no está en el mercado del país notificante (por lo tanto: no hay medidas adoptadas por el país notificante) pero puede estar en el mercado de otros países miembros.

Según la actuación necesaria las acciones se dividen en:

- Inmovilización. Se entiende por inmovilización la paralización del producto antes de que se ponga a disposición del consumidor. Por ejemplo, el producto es retenido en las instalaciones de la empresa (productora o distribuidora), en un almacén, etc. para que no llegue al alcance del consumidor mientras se espera una decisión de actuación.
- Retirada (del mercado). Se entiende por retirada la actuación mediante la cual el producto que ya está fuera de la empresa productora se saca de la cadena de suministro antes de llegar a la posesión del consumidor.
- Recuperación (del consumidor) Se entiende por recuperación la actuación por la que el producto se retira de la cadena de suministro y se solicita a los consumidores que no lo consuman, aconsejándoles que lo devuelvan o destruyan.
- Otra actuación. Puede ser cualquier otra medida de gestión cuyo objeto sea la seguridad alimentaria y la protección de la salud del consumidor.

3.1.3.3 Estado de distribución

En el apartado “Estado de distribución” se indica el conocimiento existente en el momento de la notificación de la posible distribución del producto en el mercado. El concepto de "mercado" debe interpretarse de manera geográfica: "El (EEE) Espacio Económico Europeo" es decir, esto no significa necesariamente que el producto ya esté en los estantes disponibles para los consumidores.

3.1.3.4 Origen

En el apartado “origen” da la información disponible sobre el origen del producto(s) en cuestión.



Figura 6. Parrilla de barbacoa

3.1.4 Notificaciones de metales en materiales metálicos en contacto con alimento

A continuación se muestra en el siguiente apartado la recopilación de las notificaciones desde el 2002 hasta 2015, ambos inclusive, relacionadas con artículos metálicos en contacto con alimentos.

Migración de cromo y de níquel en cubiertos metálicos desde China		
Referencia:	2004.CUU	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- información- control de fronteras- detención de envío	
Fecha de notificación	23/12/2004	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cubertería metálica	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.30	mg/kg - ppm
Migración de Níquel	0.04	mg/kg - ppm

Migración de Níquel (1,31 mg/dm²) desde utensilios de cocina desde China		
Referencia:	2005.AER	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- información- control de fronteras- detención de envío	
Fecha de notificación	24/01/2005	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Utensilios de cocina	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	131	mg/dm ²

Migración de Cromo (49 µg/dm²) desde juego de cuchillos desde China		
Referencia:	2005.BQD	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- información- control de fronteras- detención de envío	
Fecha de notificación	16/06/2005	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Juego de cuchillos	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	49	µg/dm ²

Migración de Cromo (38,2 µg/dm²) desde juego de servir queso desde China		
Referencia:	2005.BTO	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- información- control de fronteras- detención de envío	
Fecha de notificación	30/06/2005	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Juego de servir queso	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	38,2	µg/dm ²

Migración de Cromo (1,4 mg/L) y de Níquel (0,065 mg/L) desde pinzas para romper cangrejos desde China		
Referencia:	2005.BTO	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- información- control de fronteras- detención de envío	
Fecha de notificación	30/06/2005	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	pinzas para romper cangrejos	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	1,4	mg/L
Migración de Níquel	0,065	mg/L

Tapas oxidadas de utensilios de acero inoxidable de la India		
Referencia:	2006.ABH	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- información- control de fronteras- detención de envío	
Fecha de notificación	05/01/2006	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Utensilios de acero inoxidable	
Países implicados	India (Origen); Italia	
Peligro	Categoría	
Tapa oxidada	Embalaje defectuoso/incorrecto	

Migración de Níquel (0,58 mg/kg- ppm) desde pinzas para ensalada desde China		
Referencia:	2006.ATJ	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- información- control de fronteras- detención de envío	
Fecha de notificación	20/03/2006	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Pinzas para ensalada con asa de plástico	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	0,58	mg/kg-ppm

Migración de Cromo (8,5; 0,4 mg/kg-ppm) desde juego de cuchillos desde China		
Referencia:	2006.BGP	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- información- control de fronteras- detención de envío	
Fecha de notificación	31/05/2006	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Juego de cuchillos	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	8.5; 0.4	mg/kg-ppm

Migración de Cromo (3,9 mg/L) desde juego de cuchillos desde China, vía Hong Kong		
Referencia:	2006.CCR	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- información- control de fronteras- detención de envío	
Fecha de notificación	25/09/2006	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Juego de cuchillos de cocina	
Países implicados	China (Origen); Hong Kong (Origen);Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	3,9	mg/L

Migración de Cromo (18 µg/kg- ppb) y de Níquel (0,2 µg/kg- ppb) desde tenedores de China, vía Hong Kong		
Referencia:	2007.ANV	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- información- control de fronteras- detención de envío	
Fecha de notificación	1/3/2007	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Tenedores	
Países implicados	China (Origen); Hong Kong (Origen);Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	18	µg/kg- ppb
Migración de Níquel	0,2	µg/kg- ppb

Elevado nivel de migración global (≥ 60 mg/kg – ppm) de botella de aluminio para líquidos desde China		
Referencia:	2007.0399	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- información- control de fronteras- detención de envío	
Fecha de notificación	15/06/2007	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Grecia	
Producto:	Botella de aluminio para líquidos	
Países implicados	China (Origen); Chipre;Grecia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración global	≥ 60	mg/kg- ppm

Migración de Cromo (0,48 mg/L) desde cuchillos desde China		
Referencia:	2007.BSI	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- información- control de fronteras- detención de envío	
Fecha de notificación	13/07/2007	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0,48	mg/L

Migración de Cromo (0,18 mg/L) y de Manganeso (0,31 mg/L) desde juego de ollas con tapa de vidrio desde China		
Referencia:	2007.CDM	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- información- queja de consumidor	
Fecha de notificación	13/09/2007	
Acción tomada	Aviso a los consumidores	
Notificación de:	Eslovenia	
Producto:	Juego de ollas con tapa de vidrio	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0,18	mg/L
Migración de Manganeso	0,31	mg/L

Migración de Cromo (0,29 mg/L) desde batería de cocina desde China		
Referencia:	2007.CJY	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- información- control de fronteras- detención de envío	
Fecha de notificación	18/10/2007	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Batería de cocina	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0,29	mg/L

Migración de Cromo (0,691 mg/L) desde cuchillos desde China		
Referencia:	2007.CMK	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- información- control de fronteras- detención de envío	
Fecha de notificación	05/11/2007	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0,691	mg/L

Migración de Níquel (12,42 mg/dm²) desde batidores desde China		
Referencia:	2007.CWJ	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- información- control de fronteras- detención de envío	
Fecha de notificación	07/12/2007	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Batidores manuales	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	12,42	mg/dm ²

Migración de Plomo (0,2; 0,01; 0,023 mg/L) desde frascos de aluminio desde China		
Referencia:	2008.0723	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- información- control de fronteras- detención de envío	
Fecha de notificación	18/06/2008	
Acción tomada	Destrucción	
Notificación de:	Eslovenia	
Producto:	Fracos de Aluminio	
Países implicados	China (Origen); Eslovenia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Plomo	0,2; 0,01; 0,023	mg/L

Elevado nivel de migración global (> 50 mg/kg - ppm) desde molde de pastel desde España		
Referencia:	2008.0978	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- información- control oficial del mercado	
Fecha de notificación	08/08/2008	
Acción tomada	Retirada del mercado	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Molde de pastel	
Países implicados	España (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración global	> 50	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0,15 mg/L) y de Níquel (0,14mg/L) desde batería de cocina desde China		
Referencia:	2008.1230	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- información- control oficial del mercado	
Fecha de notificación	10/10/2008	
Acción tomada	Retirada del mercado	
Notificación de:	Eslovenia	
Producto:	Batería de cocina (12 piezas)	
Países implicados	China (Origen); Eslovenia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0,15	mg/L
Migración de Níquel	0,14	mg/L

Migración de Cromo (0,20 mg/L) desde sartén desde España		
Referencia:	2008.1232	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- información- control oficial del mercado	
Fecha de notificación	10/10/2008	
Acción tomada	Informar a los destinatarios	
Notificación de:	Eslovenia	
Producto:	Sartén	
Países implicados	España (Origen); Eslovenia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0,20	mg/L

Migración de Cromo (0,21 mg/L), de Níquel (0,15 mg/L) y de Manganeso (0,46 mg/L) desde una jarra desde China		
Referencia:	2008.1254	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- información- control oficial del mercado	
Fecha de notificación	14/10/2008	
Acción tomada	Retirada del mercado	
Notificación de:	Eslovenia	
Producto:	Jarra metálica para la leche	
Países implicados	China (Origen); Eslovenia; Bosnia, Croacia, Serbia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0,21	mg/L
Migración de Manganeso	0,46	mg/L
Migración de Níquel	0,15	mg/L

Migración de Cromo (0,22 mg/L), de Níquel (0,86 mg/L) y elevado nivel de migración total (7,7 mg/dm²) de una cafetera de acero inoxidable desde India		
Referencia:	2008.BPZ	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	17/10/2008	
Acción tomada	Retirada del mercado	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cafetera de acero inoxidable	
Países implicados	India (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0,22	mg/L
Migración de Níquel	0,86	mg/L
Migración global	7,7	mg/dm ²

Migración de de Níquel (0,545;8,508 mg/kg - ppm) de parrillas y brochetas desde China		
Referencia:	2008.BRD	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	24/10/2008	
Acción tomada	Retirada del mercado	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Parrillas y brochetas	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	0,545; 8,508	mg/kg - ppm

Migración de de Cromo (4,44 mg/kg - ppm) de un juego de cuchillos desde China		
Referencia:	2008.BQW	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	24/10/2008	
Acción tomada	Retirada del mercado	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Juego de cuchillos	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	4,44	mg/kg - ppm

Elevada migración (100,1 mg/dm²) de un juego decorativo de tartas y batidor desde China		
Referencia:	2008.BRJ	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	28/10/2008	
Acción tomada	Retirada del mercado	
Notificación de:	Polonia	
Producto:	Juego decorativo de tartas y batidor	
Países implicados	China (Origen); Polonia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración global	100,1	mg/dm ²

Elevada migración global (batidores:49; coladores 173 y 104 mg/dm²) desde batidores manuales y coladores de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2008.BRU	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	31/10/2008	
Acción tomada	Retirada del mercado	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Batidores manuales y coladores de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración global	batidores:49; coladores 173 y 104	mg/dm ²

Migración de de Níquel (0,17 mg/L) y de Manganeso (0,32 mg/L) desde una cafetera de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2008.1397	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	24/10/2008	
Acción tomada	Retirada del mercado	
Notificación de:	Eslovenia	
Producto:	Cafetera de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Eslovenia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	0,17	mg/L
Migración de Manganeso	0,32	mg/L

Migración de de Cromo (0,439 mg/kg - ppm) desde cuchillos de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2008.BTJ	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	24/10/2008	
Acción tomada	Retirada del mercado	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillo de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0,439	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0,3-2,7 mg/kg - ppm) y de Níquel (0,3-1,9 mg/kg - ppm) desde un set de cubertería de acero inoxidable desde India		
Referencia:	2008.BVF	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	21/11/2008	
Acción tomada	Retirada del mercado	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Set de cubertería de acero inoxidable	
Países implicados	India (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0,3-2,7	mg/kg - ppm
Migración de Níquel	0,3-1,9	mg/kg - ppm

Corrosión de un set de cocina de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2008.BVK	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	24/11/2008	
Acción tomada	Retirada del mercado	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Set de cocina de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Categoría	
Corrosión	No determinada/otra	

Revestimiento interior agrietado de una placa de aluminio revestida de vidrio desde India vía Hungría		
Referencia:	2008.BVK	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos - Información - control de fronteras - Envío liberado	
Fecha de notificación	28/11/2008	
Acción tomada	No acción tomada	
Notificación de:	Eslovenia	
Producto:	Placa de aluminio revestida de vidrio	
Países implicados	India(Origen); Hungría; Eslovenia	
Peligro	Categoría	
Revestimiento interior agrietado	Migración	

Migración de Cromo (cuchillo: 2,72; taza: 0,27mg/l), de Níquel (matraz: 1,24mg/l) y de Manganeso (taza: 2,06mg/l) desde juegos de regalo de matraz y abridor de botellas desde China (Hong Kong)		
Referencia:	2008.1523	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos - Información - control de fronteras - Envío liberado	
Fecha de notificación	28/11/2008	
Acción tomada	Destrucción	
Notificación de:	Eslovenia	
Producto:	Juegos de regalo de matraz y abridor de botellas	
Países implicados	Hong Kong (Origen); Eslovenia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	Cuchillo: 2,72; taza: 0,27	mg/l
Migración de Manganeso	Taza: 2,06	mg/l
Migración de Níquel	Matraz: 1,24	mg/l

Migración de Cromo (0,36; 0,15 mg/l) desde un set de utensilios de cocina inox de China (Hong Kong) , enviado desde los Estados Unidos		
Referencia:	2009.0057	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos - Información - control de fronteras - Envío liberado	
Fecha de notificación	19/01/2009	
Acción tomada	-	
Notificación de:	Eslovenia	
Producto:	Sets de utensilios de cocina inox	
Países implicados	China (Origen); Estados Unidos (Origen); Hungría (Distribución); Eslovenia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0,36; 0,15	mg/l

Migración de Cromo (9,6-33 mg/dm²) desde una máquina metálica de cortar huevo desde China		
Referencia:	2009.ADK	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	26/01/2009	
Acción tomada	Detención oficial	
Notificación de:	Finlandia	
Producto:	Máquina metálica de cortar huevo	
Países implicados	China (Origen); Finlandia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	9,6-33	mg/dm ²

MEAL
Entregable D.1.2

Elevado nivel de migración global (15,6; 26,4 mg/dm²) desde soportes para tarta desde China		
Referencia:	2009.AGV	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	05/02/2009	
Acción tomada	Destrucción	
Notificación de:	Polonia	
Producto:	Soportes para tartas	
Países implicados	China (Origen); Polonia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración global	15,6; 26,4	mg/dm ²

Migración de Cromo (tenedor: 229; cuchillo: 51,7 mg/kg- ppm) y de Níquel (tenedor: 1,5; cuchillo: 0,7 mg/kg-ppm) desde cuchillos y tenedores de acero desde China		
Referencia:	2009.AHG	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos - Información - control de fronteras - Envío liberado	
Fecha de notificación	09/02/2009	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos y tenedores de acero	
Países implicados	Hong Kong (Origen); Eslovenia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	229 (tenedor); 51.7 (cuchillo)	mg/kg - ppm
Migración de Níquel	1.5 (tenedor); 0.7 (cuchillo)	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (2.71; 0.62 mg/dm²) y Níquel (0.010 mg/dm²) desde sets de cuchillos y tenedores en carcasas de aluminio desde China		
Referencia:	2009.AHR	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	06/02/2009	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Juego de cuchillos y tenedores en carcasas de aluminio	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	2.71; 0.62	mg/dm ²
Migración de Níquel	0.010	mg/dm ²

Corrosión de parrilla metálica de carne y pescado desde China	
Referencia:	2009.0154
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos-información- queja del consumidor
Fecha de notificación	09/02/2009
Acción tomada	Retirada del mercado
Notificación de:	Chipre
Producto:	Parrilla metálica de carne y pescado
Países implicados	China (Origen); Chipre

Migración de Níquel (5,010mg/l) desde una barbacoa desde China		
Referencia:	2009.AJD	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	18/02/2009	
Acción tomada	Obsoleto	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Barbacoa	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	5,010	mg/l

Migración de Cromo (12,8 mg/l) y de Níquel (0,21 mg/l) desde una vajilla de acero desde China (Hong Kong)		
Referencia:	2009.ALE	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	09/03/2009	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Juego de cuchillos y tenedores en carcasas de aluminio	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	12,8	mg/l
Migración de Níquel	0,21	mg/l

Deterioro (aparición de polvo ferroso) de una sartén para dosas desde Sri Lanka		
Referencia:	2009.ALS	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	10/03/2009	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Sartenes para dosas	
Países implicados	Sri Lanka (Origen); China	
Peligro	Categoría	Resultado analítico
Deterioro	Aspectos organolépticos	Aparición de polvo ferroso

Migración de Cromo (1.8; 44; 3.6 mg/kg - ppm) y de Níquel (0.2 mg/kg – ppm) desde una cubertería de acero inoxidable desde China (Hong Kong)		
Referencia:	2009.ALE	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	06/03/2009	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cubertería de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	1.8; 44; 3.6	mg/kg - ppm
Migración de Níquel	0.2	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.39 mg/dm²) y de Níquel (0.03 mg/dm²) desde una cubertería de acero inoxidable desde Tailandia		
Referencia:	2009.ANX	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	26/03/2009	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cubertería de acero inoxidable	
Países implicados	Tailandia (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0,39	mg/dm ²
Migración de Níquel	0.03	mg/dm ²

Migración de Cromo (1.5; 3 mg/kg - ppm) desde cuchillos de cocina desde China		
Referencia:	2009.AOV	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	18/02/2009	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos de cocina	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	1.5; 3	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (16 mg/dm²) desde pinzas con asas de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2009.AOV	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	23/03/2009	
Acción tomada	Detención oficial	
Notificación de:	Finlandia	
Producto:	Pinzas con asas de acero inoxidable desde China	
Países implicados	China (Origen); Finlandia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	16	mg/dm ²

Migración de Cromo (2.19; 4.98 mg/l) desde navaja desde China		
Referencia:	2009.0432	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	07/04/2009	
Acción tomada	Retorno al expedidor	
Notificación de:	Eslovenia	
Producto:	Navaja	
Países implicados	Austria (D) Bélgica (D) China (O) Croacia (D) República Checa (D) Francia(D) Alemania(D) Grecia (D) Hungría(D) Italia (D) Polonia(D) Portugal (D) Eslovaquia (D) Eslovenia (D) España(D) Suecia(D) (D = distribución O = origen)	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	2.19; 4.98	mg/l

Migración de Cromo (5,1 <--> 597 mg/dm²) y de Níquel (2,8 mg/dm²) desde una cafetera de prensa francesa desde China		
Referencia:	2009.ARO	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	08/04/2009	
Acción tomada	Detención oficial	
Notificación de:	Finlandia	
Producto:	Cafetera de prensa francesa	
Países implicados	China(Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	5,1 <--> 597	mg/dm ²
Migración de Níquel	2,8	mg/dm ²

Migración de Cromo (medialuna: 0.3 - hoja: 6.3; 4.8; 1.44 mg/kg - ppm) cuchillos de cocina con forma de medialuna desde China via China (Hong Kong)		
Referencia:	2009.ASE	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	09/04/2009	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos de cocina de forma de medialuna	
Países implicados	China (Origen); Hong Kong; Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	Medialuna: 0.3 - Hoja: 6.3; 4.8; 1.44	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.20; 0.12; 0.18 mg/l) y de Níquel (7.09; 6.55 mg/l) desde una navaja con hoja plegable desde China		
Referencia:	2009.0455	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera-control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	09/04/2009	
Acción tomada	Informar a los destinatarios	
Notificación de:	Eslovenia	
Producto:	Navaja con hoja plegable	
Países implicados	China (Origen); Eslovenia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.20; 0.12; 0.18	mg/l
Migración de Níquel	7.09; 6.55	mg/l

Migración de Cromo (8.2; 4.9; 3.4-4.7 mg/dm²) desde una barbacoa desde China		
Referencia:	2009.ATZ	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera-control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	20/04/2009	
Acción tomada	Detención oficial	
Notificación de:	Finlandia	
Producto:	Barbacoa	
Países implicados	China (Origen); Finlandia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	8.2; 4.9; 3.4-4.7	mg/dm ²

Migración de Cromo (3,4-12 mg/dm²) desde una barbacoa desde China, vía Canadá		
Referencia:	2009.AUA	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	21/04/2009	
Acción tomada	Detención oficial	
Notificación de:	Finlandia	
Producto:	Barbacoa	
Países implicados	China (Origen); Canadá (Origen); Finlandia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	3,4-12	mg/dm ²

Elevado nivel de migración global (1000; 16 mg/kg - ppm) desde un juego de sartenes desde China		
Referencia:	2009.AWF	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	29/04/2009	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Juego de sartenes	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración global elevada	1000; 16	mg/kg - ppm

Migración de Hierro (77 µg/l) desde un juego de coladores desde China, vía Países Bajos		
Referencia:	2009.0547	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- información- control oficial del mercado	
Fecha de notificación	29/04/2009	
Acción tomada	Retirada del mercado	
Notificación de:	Alemania	
Producto:	Juego de coladores	
Países implicados	China (Origen); Alemania; Países Bajos (Distribución)	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Hierro	77	µg/l

Migración de Cromo (16<=>34 mg/dm²) desde una batidora metálica desde Suecia		
Referencia:	2009.0585	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- información- control oficial del mercado	
Fecha de notificación	07/05/2009	
Acción tomada	Detención oficial	
Notificación de:	Finlandia	
Producto:	Batidora metálica	
Países implicados	Suecia (Origen); Finlandia (Distribución)	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	16<=>34	mg/dm ²

Migración de Níquel (17-46 mg/dm²) desde una caja ahumada metálica para pescado desde China		
Referencia:	2009.BAK	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- información- control oficial del mercado	
Fecha de notificación	25/05/2009	
Acción tomada	Detención oficial	
Notificación de:	Finlandia	
Producto:	Caja ahumada metálica para pescado	
Países implicados	China (Origen); Finlandia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	17-46	mg/dm ²

Migración de Cromo (49 mg/dm²) desde una cafeteras de prensa desde China		
Referencia:	2009.BAE	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	25/05/2009	
Acción tomada	-	
Notificación de:	Finlandia	
Producto:	Batidora metálica	
Países implicados	China (Origen); Finlandia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	49	mg/dm ²

Migración de Cromo (230 mg/kg - ppm) y de Plomo (1300 mg/kg - ppm) desde palillos artesanales desde Vietnam		
Referencia:	2009.0921	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- información- control oficial del mercado	
Fecha de notificación	15/07/2009	
Acción tomada	Detención oficial	
Notificación de:	Alemania	
Producto:	Palillos artesanales	
Países implicados	Vietnam (Origen); Alemania (distribución)	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	230	mg/kg - ppm
Migración de Plomo	1300	mg/kg - ppm

Migración de Níquel (2.5 mg/l) desde una fondue desde Taiwán		
Referencia:	2009.BID	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	20/07/2009	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Fondue	
Países implicados	Taiwan (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	2.5	mg/l

Migración de Cromo (6.6 - 8.6 mg/dm²), de Plomo (1.5 - 2.8 mg/dm²) y de Níquel (2.5 - 23 mg/dm²) juegos de cafeteras de émbolo desde China		
Referencia:	2009.BIS	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	22/07/2009	
Acción tomada	Colocado bajo precinto aduanero	
Notificación de:	Finlandia	
Producto:	Juegos de cafeteras de émbolo	
Países implicados	China (Origen); Finlandia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	6.6-8.6	mg/dm ²
Migración de Plomo	1.5-2.8	mg/dm ²
Migración de Níquel	2.5-23	mg/dm ²

Migración de Cromo (43.17 mg/kg – ppm) desde un juego de cuchillos de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2009.BIL	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	22/07/2009	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Juego de cuchillos de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	43.17	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (1.485 mg/kg - ppm) desde cucharones de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2009.BIU	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	23/07/2009	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cucharones	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	1.485	mg/kg - ppm

Migración de Níquel (2.65 mg/kg - ppm) desde brochetas desde China		
Referencia:	2009.BIT	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	23/07/2009	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Brochetas	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	2.65	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (2.95; 1.85 mg/l) desde cuchillos desde China, vía Eslovenia		
Referencia:	2009.0994	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	29/07/2009	
Acción tomada	De vuelta al expedidor	
Notificación de:	Eslovenia	
Producto:	Cuchillos	
Países implicados	China (Origen); Italia (Distribución); Eslovenia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	2.95; 1.85	mg/l

Migración de Níquel (9.33 mg/l) desde un juego de pícnic desde China		
Referencia:	2009.1038	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	06/08/2009	
Acción tomada	Retirada del mercado	
Notificación de:	Eslovenia	
Producto:	Juego de pícnic	
Países implicados	China (Origen); Eslovenia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	9.33	mg/l

Migración de Níquel (23 mg/dm²) desde dosificadores de vino desde China, vía Canadá		
Referencia:	2009.BLR	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	11/08/2009	
Acción tomada	Detención oficial	
Notificación de:	Finlandia	
Producto:	Dosificadores de vino	
Países implicados	China (Origen); Canadá (Origen); Finlandia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	23	mg/dm ²

Migración de Cromo (11.518 mg/kg - ppm) y de Níquel (0.504 mg/kg - ppm) desde cortadores con forma de mandolina desde China		
Referencia:	2009.BLY	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- información- control oficial del mercado	
Fecha de notificación	13/08/2009	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cortadores en forma de mandolina	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	11.518	mg/kg - ppm
Migración de Níquel	0.504	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.98 mg/kg - ppm) desde cubertería de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2009.BNH	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	24/08/2009	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cubertería de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.98	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (1.40 mg/kg - ppm) desde cubertería de acero desde China		
Referencia:	2009.BPJ	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	02/09/2009	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cubertería de acero	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	1.40	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (15 mg/kg - ppm) y de Níquel (0.4 mg/kg - ppm) desde un cuchillo de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2009.1146	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- información- control oficial del mercado	
Fecha de notificación	03/09/2009	
Acción tomada	Destrucción	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillo de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	15	mg/kg - ppm
Migración de Níquel	0.4	mg/kg - ppm

Migración de Níquel (40-47 mg/dm²) desde una caja ahumada metálica para pescado desde China		
Referencia:	2009.BPP	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	04/09/2009	
Acción tomada	Detención oficial	
Notificación de:	Finlandia	
Producto:	Caja ahumada metálica para pescado	
Países implicados	China (Origen); Finlandia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	40-47	mg/dm ²

Migración de Cromo (0.155 mg/kg - ppm) y de Níquel (<0.01 mg/kg - ppm) hojas de acero para procesar alimentos desde Turquía		
Referencia:	2009.BQV	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	16/09/2009	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Hojas de acero para procesar alimentos	
Países implicados	Turquía(Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.155	mg/kg - ppm
Migración de Níquel	<0.01	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.70 mg/kg - ppm) desde un cuchillo para comida congelada desde China		
Referencia:	2009.BRB	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	18/09/2009	
Acción tomada	Obsoleto	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillo para comida congelada	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.70	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (6.13 mg/kg - ppm) y de Níquel 0.3 mg/kg - ppm) desde utensilios de cocina desde China		
Referencia:	2009.BRH	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	21/09/2009	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Utensilios de cocina	
Países implicados	China(Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	6.13	mg/kg - ppm
Migración de Níquel	0.3	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.214 mg/kg - ppm) desde una rejilla de acero para barbacoa desde China		
Referencia:	2009.BRR	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	23/09/2009	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Rejilla de acero para barbacoa	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.214	mg/kg - ppm

Deterioro (corrosión) de una batería de Cocina desde Alemania		
Referencia:	2009-1310	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- información- control oficial del mercado	
Fecha de notificación	208/10/2008	
Acción tomada	Alerta pública	
Notificación de:	Eslovenia	
Producto:	Batería de cocina	
Países implicados	Alemania (Origen); Eslovenia (Distribución)	
Peligro	Categoría	Resultado analítico
Deterioro	Características organolépticas	Corrosión

Migración de Níquel (0.25 mg/kg – ppm) desde una cubertería de acero inoxidable desde India		
Referencia:	2009.BUI	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	13/10/2009	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cubertería de acero inoxidable	
Países implicados	India (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	0.25	mg/kg - ppm

Elevado nivel de migración global (1028; 9 mg/dm²) desde artículos de arte de latón plateados desde India		
Referencia:	2009.BUU	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	15/10/2009	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Artículos de arte de latón plateados	
Países implicados	India (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Elevada migración global	1028; 9	mg/dm ²

Migración de Cromo (3.61 ppm) desde una cubertería desde China		
Referencia:	2009.BYJ	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	11/11/2009	
Acción tomada	-	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cubertería	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	3.61	ppm

Migración de Cromo (0.019 mg/kg - ppm) y de Níquel (0.56 mg/kg - ppm) desde un abrelatas desde China		
Referencia:	2009.CBF	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	02/12/2009	
Acción tomada	Obsoleto	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Abrelatas	
Países implicados	China(Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.019	mg/kg - ppm
Migración de Níquel	0.56	mg/kg - ppm

Migración de Plomo (10; 31 mg/l) y de Níquel (0.46; 0.25; 1.5; 0.1 mg/l) utensilios de cocina metálicos con tapa desde China, vía República Checa		
Referencia:	2009.1711	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- alerta- control oficial del mercado	
Fecha de notificación	10/12/2009	
Acción tomada	Alerta pública	
Notificación de:	Eslovenia	
Producto:	Cuchillo de acero inoxidable	
Países implicados	China (O); Croacia(D); República Checa; Italia (D); Polonia (D); Portugal (D); Rusia (D); Serbia (D); Eslovaquia (D); Eslovenia (D); España (D); Ucrania (D); Ex República Yugoslava de Macedonia (D) (D = distribución O = origen)	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	10; 31	mg/l
Migración de Níquel	0.46; 0.25; 1.5; 0.1	mg/l

Migración de Cromo (12.050 mg/kg - ppm) desde una juego de pizza desde China		
Referencia:	2009.CFE	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	29/12/2009	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Juego de pizza	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	12.050	mg/kg-ppm

Migración de Cromo (7.1; 7.2 mg/dm²) desde cuchillos de cocina desde China		
Referencia:	2010.ABI	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	08/01/2010	
Acción tomada	Detención oficial	
Notificación de:	Finlandia	
Producto:	Cuchillos de cocina	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	7.1; 7.2	mg/dm ²

Migración de Cromo (0.059 mg/kg - ppm) desde cuchillos de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2010.ADZ	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	29/01/2010	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.059	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.5 mg/kg - ppm) desde una abrazadera de acero desde Pakistán		
Referencia:	2010.AEM	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	01/02/2010	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Abrazadera de acero	
Países implicados	Pakistán (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.5	mg/kg - ppm

Migración de Plomo (4.3 mg/dm²) y de Níquel (35 mg/dm²) desde una cafetera/tetera desde China		
Referencia:	2010.AFA	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	03/02/2010	
Acción tomada	Detención oficial	
Notificación de:	Finlandia	
Producto:	Cafetera/tetera	
Países implicados	China(Origen); Finlandia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Plomo	4.3	mg/dm ²
Migración de Níquel	35	mg/dm ²

Migración de Cromo (0.3; 0.4 mg/kg - ppm) desde un cuchillo de acero inoxidable desde China, vía Estado Unidos		
Referencia:	2010.AFQ	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	05/02/2010	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillo de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Estados Unidos (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.3; 0.4	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.004 mg/l) y de Níquel (0.217 mg/l) desde parrilla de acero inoxidable para horno microondas desde China		
Referencia:	2010.AGK	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	09/02/2010	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Parrilla de acero inoxidable para horno microondas	
Países implicados	China (O); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.04	mg/l
Migración de Níquel	0.217	mg/l

Migración de Níquel (1.1 mg/kg - ppm) desde una aceitera de acero inoxidable desde China, vía Hong Kong		
Referencia:	2010.AGV	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	11/02/2010	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Aceitera de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Hong Kong (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	1.1	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (2.7 mg/kg - ppm) desde juegos de cuchillos desde China		
Referencia:	2010.AGW	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	11/02/2010	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Juegos de cuchillos	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	2.7	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (12 mg/kg - ppm) desde cubertería de viaje desde China, vía Suiza		
Referencia:	2010.0172	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- información- control oficial del mercado	
Fecha de notificación	12/02/2010	
Acción tomada	Retirada del mercado	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cubertería de viaje	
Países implicados	China (Origen); Suiza(Origen); Italia (Distribución)	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	12	mg/kg-ppm

Migración de Cromo (0.3; 0.5; 1.8 mg/kg - ppm) desde un cortador de pizza desde China, vía Hong Kong		
Referencia:	2010.AHF	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- información- control oficial del mercado	
Fecha de notificación	15/02/2010	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cortador de pizza	
Países implicados	China (Origen); Hong Kong; Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.3; 0.5; 1.8	mg/kg-ppm

Migración de Cromo (0.278 mg/kg - ppm) y elevado nivel de migración global (15.2 mg/dm²) desde sartenes de acero inoxidable desde India		
Referencia:	2010.AJJ	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	03/03/2010	
Acción tomada	Obsoleto	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Sartenes de acero inoxidable	
Países implicados	India (O); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.275	mg/kg - ppm
Elevado nivel de migración	15.2	mg/dm ²

Elevado nivel de migración global (0.68 mg/l) desde embudo para vino de latón plateado desde China, vía Hong kong		
Referencia:	2010.AJQ	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	05/03/2010	
Acción tomada	Obsoleto	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Embudo para vino de latón plateado	
Países implicados	China (Origen); Hong Kong (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Elevada migración global	0.68	mg/l

Migración de Cromo (35.7 mg/kg - ppm) y de Níquel (0.31 mg/kg - ppm) cubertería de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2010.AJY	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	08/03/2010	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cubertería de acero inoxidable	
Países implicados	China (O); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	35.7	mg/kg - ppm
Migración de Níquel	0.31	mg/kg -ppm

Migración de Cromo (0.49 mg/kg - ppm) y de Níquel (0.92 mg/kg - ppm) dese una cesta de freidora desde China		
Referencia:	2010.ALH	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	12/03/2010	
Acción tomada	Obsoleto	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cesta de freidora	
Países implicados	China (O); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.49	mg/kg - ppm
Migracion de Níquel	0.92	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.002 - 18.707 mg/l) desde sets de barbacoa desde Taiwan		
Referencia:	2010.ALE	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- información- control oficial del mercado	
Fecha de notificación	12/03/2010	
Acción tomada	Obsoleto	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Sets de barbacoa	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.02 – 18.707	mg/l

Migración de Níquel (0.578 mg/kg - ppm) desde sets de pizza desde Taiwan		
Referencia:	2010.ALW	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- información- control oficial del mercado	
Fecha de notificación	16/03/2010	
Acción tomada	Detención oficial	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Sets de pizza	
Países implicados	Taiwan (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.575	mg/l

Elevado nivel de migración global (39.8 mg/dm²) desde batería de cocina desde China		
Referencia:	2010.AMV	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	17/03/2010	
Acción tomada	Obsoleto	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Batería de cocina	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Elevada migración global	39.8	mg/dm ²

Migración de Níquel (4.4 mg/l) desde utensilios de cocina de barbacoa desde Taiwan		
Referencia:	2010.ALW	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- información- control oficial del mercado	
Fecha de notificación	18/03/2010	
Acción tomada	Destrucción	
Notificación de:	Eslovenia	
Producto:	Utensilios de cocina para barbacoa	
Países implicados	China(Origen); Eslovenia (Distribución); Ucrania (Distribución)	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	4.4	mg/l

Migración de Plomo (0.017 - 0.12 mg/l) y de Níquel (0.077 - 2.1 mg/l) dese una cacerola con tapa desde China		
Referencia:	2010.0393	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- información- control oficial del mercado siguiendo la notificación del RASFF	
Fecha de notificación	26/03/2010	
Acción tomada	Retirada del mercado	
Notificación de:	Eslovenia	
Producto:	Cacerola con tapa	
Países implicados	China (O); Croacia(D); República Checa; Italia(D); Rusia (D); Serbia (D); Eslovenia (D); Ucrania (D) (D = distribución, O = origen)	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Plomo	0.017-0.12	mg/l
Migración de Níquel	0.077 – 2.1	mg/l

Migración de Níquel (0.47 mg/kg - ppm) desde cesta de freidora desde China		
Referencia:	2010.AOT	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	26/03/2010	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cesta de freidora	
Países implicados	China(Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	0.47	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.16 mg/kg - ppm) y de Níquel (0.24 mg/kg - ppm) dese una cubertería de acero inoxidable desde Tailandia		
Referencia:	2010.ALH	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	31/03/2010	
Acción tomada	Devuelto al expedidor	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cubertería de acero inoxidable	
Países implicados	Tailandia (O); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.16	mg/kg - ppm
Migracion de Níquel	0.24	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (6.2 mg/kg - ppm) desde cuchillos de carne de acero desde China		
Referencia:	2010.ARC	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	12/04/2010	
Acción tomada	Detención oficial	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos de carne de acero	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	6.2	mg/kg - ppm

Migración de Cromo desde parrillas metálicas desde China, vía Suiza		
Referencia:	2010.0467	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- información- queja del consumidor	
Fecha de notificación	14/04/2010	
Acción tomada	Retirada del mercado	
Notificación de:	Grecia	
Producto:	Parilla metálica	
Países implicados	China (O); Chipre; Grecia (D); Suiza (D = distribución, O = origen)	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	-	

Migración de Cromo (1.2 - 3.4 mg/kg - ppm) desde cuchillos de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2010.ART	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	15/04/2010	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	1.2 – 3.4	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (1.05 µg/kg - ppb) desde set de herramientas para barbacoa desde China		
Referencia:	2010.ART	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	16/04/2010	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Set de herramientas para barbacoa	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	1.05	µg/kg - ppb

Migración de Cromo (0.21-4.4 mg/kg - ppm) desde un juego de cuchillos desde China		
Referencia:	2010.ASI	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera-control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	20/04/2010	
Acción tomada	Detención oficial	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Juego de cuchillos	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.21-4.4	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (2.8 - 22.9 mg/kg - ppm) y de Níquel (0.4 mg/kg - ppm) dese cuchillos desde China, vía Hong Kong		
Referencia:	2010.ASL	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera-control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	21/04/2010	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos	
Países implicados	China (Origen); Hong Kong (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	2.8 - 22.9	mg/kg - ppm
Migracion de Níquel	0.24	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.54 mg/kg - ppm) y elevado nivel de migración global (51.80 mg/kg - ppm) desde cuchillos desde China		
Referencia:	2010.AUW	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	05/05/2010	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.54	mg/kg - ppm
Elevado nivel de migración	51.80	mg/dm ²

Migración de Cromo (0.482 mg/kg - ppm) desde ollas a presión de acero inoxidable desde Turquía		
Referencia:	2010.AVE	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	07/05/2010	
Acción tomada	Detención oficial	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Ollas a presión de acero inoxidable	
Países implicados	Turquía (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.482	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.459 mg/kg - ppm) desde ollas a presión de acero inoxidable desde Turquía		
Referencia:	2010.AVV	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	11/05/2010	
Acción tomada	Obsoleto	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Ollas a presión de acero inoxidable	
Países implicados	Turquía (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.459	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (<0.1 - 2.8 mg/kg - ppm) desde cuberterías desde China, vía Hong Kong		
Referencia:	2010.AYL	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	28/05/2010	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuberterías	
Países implicados	China (Origen); Hong Kong (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.1 – 2.8	mg/kg - ppm

Recubrimiento interior oxidado y desconchado y elevado nivel de migración global (625; 1007 mg/kg - ppm) de una bandeja de horno desde China		
Referencia:	2010.0690	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- alerta- control oficial del mercado	
Fecha de notificación	01/06/2010	
Acción tomada	Retirada del mercado	
Notificación de:	Grecia	
Producto:	Bandeja para horno	
Países implicados	China (Origen); Chipre (Distribución); Grecia (Distribución)	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Elevada migración global	625; 1007	mg/kg - ppm
Recubrimiento interior oxidado y desconchado	Migración	

Migración de Cromo (11.47 mg/kg - ppm) desde una batería de cocina de acero inoxidable desde China, vía Hong Kong		
Referencia:	2010.BAF	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	09/06/2010	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Batería de cocina de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Hong Kong (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	11.47	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (4.8 mg/dm²) y de Níquel (3.3 mg/dm²) dese un set de barbacoa desde China, vía Suiza		
Referencia:	2010.0755	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- información- control oficial del mercado	
Fecha de notificación	10/06/2010	
Acción tomada	Detención oficial	
Notificación de:	Finlandia	
Producto:	Set de barbacoa	
Países implicados	China (Origen); Finlandia (Distribución); Suiza	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	4.8	mg/dm ²
Migracion de Níquel	3.3	mg/dm ²

Migración de Níquel (0.2 mg/kg - ppm) desde tetera desde India		
Referencia:	2010.BCW	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	26/03/2010	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Tetera	
Países implicados	India(Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	0.2	mg/kg - ppm

Migración de Níquel (132.9 mg/l) desde un tapón de aceite de acero y una vinagrera desde China		
Referencia:	2010.0976	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- información- control oficial del mercado	
Fecha de notificación	16/07/2010	
Acción tomada	Sin acción tomada	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Tapón de aceite de acero y vinagrera	
Países implicados	India(Origen); Italia (Distribución)	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	132.9	mg/l

Migración de Cromo (11.47 mg/kg - ppm) desde una batería de cocina de acero inoxidable desde China, vía Hong Kong		
Referencia:	2010.BAF	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	09/06/2010	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Batería de cocina de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Hong Kong (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	11.47	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (17.3 mg/kg - ppm) desde cuchillos desde China		
Referencia:	2010.BHT	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	03/08/2010	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	17.3	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (1.06; 1.24; 0.47; 0.13 mg/kg - ppm) desde cuchillos de acero inoxidable desde China, vía Hong Kong		
Referencia:	2010.BJX	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	19/08/2010	
Acción tomada	Obsoleto	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Hong Kong; Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	1.06; 1.24; 0.47; 0.13	mg/kg - ppm

Migración de Níquel (1.58 mg/kg - ppm) desde una parrilla desde Turquía		
Referencia:	2010.BJY	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	19/08/2010	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Parrilla	
Países implicados	Turquía (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	1.58	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.395 mg/kg - ppm) desde cuchillos para camping desde China		
Referencia:	2010.BNH	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	06/09/2010	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos para camping	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.395	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (1.85/4.28 mg/l) desde juego de cuchillos de carne desde Brasil		
Referencia:	2010.1216	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	08/09/2010	
Acción tomada	Destrucción	
Notificación de:	Eslovenia	
Producto:	Juego de cuchillos de carne	
Países implicados	Brasil (Origen); Eslovenia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	1.85/4.28	mg/l

Migración de Cromo desde un kit para filetear desde China		
Referencia:	2010.BOM	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	09/09/2010	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Kit para filetear	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	-	-

Migración de Cromo (18.4; 20.8 mg/l) desde un juego de cuchillos desde China		
Referencia:	2010.BPM	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	20/09/2010	
Acción tomada	Destrucción	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Juego de cuchillos	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	18.4; 20.8	mg/l

Migración de Cromo (0.21 mg/kg - ppm) desde cuchillos de acero desde China		
Referencia:	2010.BQH	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	24/09/2010	
Acción tomada	Obsoleto	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos de acero	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.21	mg/kg - ppm

Migración de Cromo desde cuchillos de chef desde Japón		
Referencia:	2010.BRP	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	04/10/2010	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos de chef	
Países implicados	Japón (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	-	-

Migración de Cromo (0.95 mg/kg - ppm) desde cuchillos de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2010.BSS	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	12/10/2010	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.95	mg/kg - ppm

Migración de Níquel (1.35 mg/kg - ppm) desde una cesta de acero para freir desde China		
Referencia:	2010.BUP	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	22/10/2010	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cesta de acero para freir	
Países implicados	China(Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	1.35	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.61 mg/dm²) y elevado nivel de migración global (8 mg/dm²) desde cuchillos de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2010.BVG	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	25/10/2010	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.61	mg/dm ²
Elevado nivel de migración	8	mg/dm ²

Migración de Níquel (0.35 mg/kg - ppm) desde batidoras desde China		
Referencia:	2010.BXA	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	03/11/2010	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Batidoras	
Países implicados	China(Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	0.35	mg/kg - ppm

Migración de Níquel (0.24 mg/kg - ppm) desde utensilios de cocina desde China		
Referencia:	2010.BYN	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	10/11/2010	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Utensilios de cocina	
Países implicados	China(Origen); Hong Kong (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	0.24	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (1.77 mg/kg - ppm) desde un termo de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2010.BZR	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	15/11/2010	
Acción tomada	Obsoleto	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Termo	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	1.77	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (5.4; 8.5; 2.8; 4.6 mg/dm²) desde juego de loncheadores de queso desde China		
Referencia:	2010.CAA	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	16/11/2010	
Acción tomada	Detención oficial	
Notificación de:	Finlandia	
Producto:	Loncheador de queso	
Países implicados	China (Origen); Finlandia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	5.4; 8.5; 2.8; 4.6	mg/dm ²

Migración de Cromo (0.16 mg/kg – ppm) desde juegos de cuchillos de carne desde China		
Referencia:	2010.1582	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- alerta - control oficial del mercado	
Fecha de notificación	19/11/2010	
Acción tomada	Retirada del Mercado	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Juegos de cuchillos de carne	
Países implicados	China (O); Francia (D); Italia (D); Letonia (D); Senegal (D) ; Eslovenia (D) (D = distribución, O = origen)	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	5.4; 8.5; 2.8; 4.6	mg/dm ²

Migración de Níquel (1 mg/kg - ppm) desde cubertería de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2010.CBM	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	22/11/2010	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cubertería de acero inoxidable	
Países implicados	Tailandia (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	1	mg/kg - ppm

Migración de Plomo (0.93 mg/kg - ppm) desde vinagrera de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2010.CBF	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	22/11/2010	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Vinagrera	
Países implicados	Tailandia (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Plomo	1	mg/kg - ppm

Migración de Plomo (9.95; 5; 7.2 mg/l) desde cacerola para fondue desde Letonia y Alemania		
Referencia:	2010.1597	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	23/11/2010	
Acción tomada	Retirada del mercado	
Notificación de:	Servicios de la comisión	
Producto:	Cacerola para fondue	
Países implicados	Servicios de la commission; Alemania (O); Letonia (O) ; Suiza (D) (D = distribución, O = origen)	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Plomo	9.95; 5; 7.2	mg/l

Migración de Cromo (2.4 - 11 mg/dm²) desde palo para salchicha y plegable todo en uno cucharatenedor-cuchillo desde China		
Referencia:	2010.CBZ	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera-control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	23/11/2010	
Acción tomada	Detención oficial	
Notificación de:	Finlandia	
Producto:	Palo para salchicha y plegable todo en uno de cuchara-tenedor-cuchillo desde China	
Países implicados	China (O); Finlandia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	2.4 - 11	mg/dm ²

Migración de Cromo (2.5; 7,1; 4.1 mg/dm²) desde un loncheador de queso y un juego de cuchillos desde China		
Referencia:	2010.CBY	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera-control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	23/11/2010	
Acción tomada	Detención oficial	
Notificación de:	Finlandia	
Producto:	Loncheador de queso y un juego de cuchillos desde China	
Países implicados	China (O); Finlandia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	2.5; 7,1; 4.1	mg/dm ²

Migración de Cromo (1.4 mg/kg – ppm) desde un juego de cuchillos de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2010.CBP	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	23/11/2010	
Acción tomada	Obsoleto	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Juego de cuchillos de acero inoxidable	
Países implicados	China (O); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	1.4	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (2.49 mg/kg - ppm) desde émbolos de acero de cafetera desde China		
Referencia:	2010.CCN	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	24/11/2010	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Émbolos de acero de cafetera	
Países implicados	China (O); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	2.49	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (1 mg/kg - ppm) desde juego de cuchillos de carne desde China		
Referencia:	2010.1622	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- información- control oficial del mercado	
Fecha de notificación	26/11/2010	
Acción tomada	Retirada del mercado	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Juego de cuchillos de carne	
Países implicados	Italia (D/O); Suiza (D)	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	1	mg/kg - ppm

Migración de Níquel (0.73 mg/kg - ppm) desde cubertería de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2010.CDV	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	01/12/2010	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cubertería de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	0.73	mg/kg - ppm

Migración de Aluminio (37.6 mg/l) desde una olla a presión desde China		
Referencia:	2010.CET	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	07/12/2010	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Lituania	
Producto:	Olla a presión	
Países implicados	China (Origen); Lituania	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Aluminio	37.6	mg/l

Migración de Cromo (4.2; 2.7; 5.8 mg/kg - ppm) desde un cuchillo de carne de acero inoxidable desde Corea del sur, vía Vietnam		
Referencia:	2010.CFM	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	13/12/2010	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillo de carne de acero inoxidable	
Países implicados	Vietnam (Origen); Corea del sur (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	4.2; 2.7; 5.8	mg/kg - ppm

Migración de Níquel (0.87 mg/kg - ppm) desde una cubertería desde China		
Referencia:	2010.CHF	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	21/12/2010	
Acción tomada	Obsoleto	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cubertería	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	0.87	mg/kg - ppm

Migración de Níquel (0.52 mg/kg - ppm) desde cuchillos de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2010.CHA	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	21/12/2010	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	0.52	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.94 mg/kg - ppm) desde cuchillos de cocina de acero desde Taiwan		
Referencia:	2010.CHZ	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	23/12/2010	
Acción tomada	Obsoleto	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos de cocina de acero	
Países implicados	Taiwan (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.94	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (2.5 mg/kg - ppm) desde un cuchillo de carne desde China		
Referencia:	2010.CIG	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	23/12/2010	
Acción tomada	Obsoleto	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillo de carne	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	2.5	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (tenedor: 5.4; 6.3 mg/dm²) desde juegos de cuchillo y tenedor desde China, vía Hong Kong		
Referencia:	2011.AAJ	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	05/01/2011	
Acción tomada	Detención oficial	
Notificación de:	Finlandia	
Producto:	Juegos de cuchillo y tenedor	
Países implicados	China (Origen); Italia; Hong Kong (Origen)	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	Tenedor: 5.4; 6.3	mg/dm ²

Migración de Cromo (0.19 mg/kg – ppm) desde cuchillos de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2011.ABV	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	14/01/2011	
Acción tomada	Obsoleto	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.19	mg/kg – ppm

Migración de Cromo (0.4 mg/kg – ppm) desde cuchillos de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2011.ABX	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	17/01/2011	
Acción tomada	Obsoleto	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.4	mg/kg – ppm

Migración de Cromo (0.1; 1.8; 1.3; 0.1; 3.4; 1.3 mg/kg – ppm) y de Níquel (0.2; 0.2; 1.2 mg/kg – ppm) dese una navaja multifunción de acero desde China		
Referencia:	2011.ADX	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	25/01/2011	
Acción tomada	Obsoleto	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Navaja multifunción de acero	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.1; 1.8; 1.3; 0.1; 3.4; 1.3	mg/kg - ppm
Migración de Níquel	0.2; 0.2; 1.2	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.317 mg/kg - ppm) desde cuchillos de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2011.AGO	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	04/02/2011	
Acción tomada	Obsoleto	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.317	mg/kg – ppm

Migración de Cromo (23 mg/kg - ppm) desde batería de cocina de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2011.AHA	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	08/02/2011	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Bateria de cocina de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Hong Kong (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	23	mg/kg – ppm

Migración de Cromo (0.2 mg/kg - ppm) desde un tenedor tallado desde Hong Kong		
Referencia:	2011.AID	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	11/02/2011	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Tenedor tallado	
Países implicados	Hong Kong (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.2	mg/kg – ppm

Migración de Cromo (19.3; 8.0; 4.5 mg/kg - ppm) desde cuchillos de cocina desde Japón		
Referencia:	2011.AIF	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	11/02/2011	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos de cocina	
Países implicados	Japón (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	19.3; 8.0; 4.5	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.52 mg/kg - ppm) desde cuchillos de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2011.AIT	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	15/02/2011	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.52	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (4.8 mg/kg - ppm) desde cuchillos de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2011.AIQ	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	15/02/2011	
Acción tomada	Obsoleto	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	4.8	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (3.3 mg/kg - ppm) desde cuchillos de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2011.AIR	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	15/02/2011	
Acción tomada	Obsoleto	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	3.3	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.3; 0.4; 0.5; 0.8; 1.2; 11.6 mg/kg - ppm) desde cuchillos y tenedores de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2011.AJY	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	18/02/2011	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos y tenedores de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.3; 0.4; 0.5; 0.8; 1.2; 11.6	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.19 mg/kg – ppm) desde cuchillos de cocina y tijeras inoxidable desde China		
Referencia:	2011.AKN	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	21/02/2011	
Acción tomada	Obsoleto	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos de cocina y tijeras	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.19	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (1.86; 1.03 mg/l) desde un juego de cuchillos desde China		
Referencia:	2011.0232	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- información para el seguimiento- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	21/02/2011	
Acción tomada	Informar a los destinatarios	
Notificación de:	Eslovenia	
Producto:	Juego de cuchillos	
Países implicados	China (Origen); Italia (Distribución); Eslovenia (Distribución)	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	1.86; 1.03	mg/l

Migración de Cromo (0.27 mg/kg - ppm) desde una cubertería de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2011.ALW	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	28/02/2011	
Acción tomada	Obsoleto	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cubertería de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.27	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.281 mg/kg - ppm) desde vajilla y cubertería de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2011.AQM	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	22/03/2011	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Vajilla y cubertería de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.281	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (5.5; 3;0 <--> 11 mg/dm²) cubertería desde China		
Referencia:	2011.AYE	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	27/04/2011	
Acción tomada	Colocado bajo precinto aduanero	
Notificación de:	Finlandia	
Producto:	Cubertería	
Países implicados	China (Origen); Finlandia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	5.5; 3;0 <--> 11	mg/dm ²

Migración de Cromo (27 mg/kg - ppm) y de Níquel (0.2 mg/kg - ppm) dese un juego de cuchillos desde China		
Referencia:	2011.0556	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- información- control oficial del mercado	
Fecha de notificación	28/04/2011	
Acción tomada	Retirada del mercado	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Juego de cuchillos	
Países implicados	China (Origen); Italia (Distribución)	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	27	mg/kg - ppm
Migración de Níquel	0.2	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (3.5; 3.5; 2.5; 2.7; 5.2; 1.2 mg/kg - ppm) desde cuchillos de acero inoxidable desde China, vía Hong Kong		
Referencia:	2011.BBA	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	11/05/2011	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Hong Kong (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	3.5; 3.5; 2.5; 2.7; 5.2; 1.2	mg/kg - ppm

Migración de Níquel (0.2 mg/kg - ppm) desde aceiteras de acero inoxidable desde China, vía Hong Kong		
Referencia:	2011.BBZ	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	16/05/2011	
Acción tomada	Obsoleto	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Aceiteras de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Hong Kong (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	0.2	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.6 mg/kg - ppm) desde cuchillos de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2011.BDA	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	18/05/2011	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.6	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (6.9 mg/kg - ppm) desde cuchillo de pan desde China		
Referencia:	2011.BIB	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	16/06/2011	
Acción tomada	De vuelta al expedidor	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillo de pan	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	6.9	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.8 mg/kg - ppm) desde cuchillos de cocina desde China		
Referencia:	2011.0833	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- información- control oficial del mercado	
Fecha de notificación	24/06/2011	
Acción tomada	Retirada del mercado	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos de cocina	
Países implicados	China (Origen); Italia (Distribución)	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.8	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.3 mg/l) desde una sartén para freír desde Italia		
Referencia:	2011.0856	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- información- control oficial del mercado	
Fecha de notificación	29/06/2011	
Acción tomada	Retirada del mercado	
Notificación de:	Eslovenia	
Producto:	Sartén para freír	
Países implicados	Bosnia y Herzegovina (D); Italia(O); Serbia (D); Eslovenia (D) (D = distribución, O = origen)	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.3	mg/kg - ppm

MEAL
Entregable D.1.2

Migración de Cromo (0.4; 0.9; 0.5; 1.0 mg/kg - ppm) desde cuchillos de mesa de acero inoxidable desde China, vía Hong Kong		
Referencia:	2011.BLB	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- información- control oficial del mercado	
Fecha de notificación	11/07/2011	
Acción tomada	Obsoleto	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos de mesa de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Hong Kong (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.4; 0.9; 0.5; 1.0	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (9.2 mg/kg - ppm) y de Níquel (0.2 mg/kg - ppm) dese cucharas inoxidable desde China		
Referencia:	2011.0903	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- información- control oficial del mercado	
Fecha de notificación	07/07/2011	
Acción tomada	Informar a los destinatarios	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cucharas inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Italia (Distribución)	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	9.2	mg/kg - ppm
Migración de Níquel	0.2	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (2.6 mg/kg - ppm) desde un cortador de pizza de acero desde China		
Referencia:	2011.BMH	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- información- control oficial del mercado	
Fecha de notificación	19/07/2011	
Acción tomada	Obsoleto	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cortador de pizza de acero	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	2.6	mg/kg - ppm

Migración de Níquel (0.6 mg/kg - ppm) desde termos de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2011.BNG	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	25/07/2011	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Termos de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	0.6	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.43 mg/l) desde cuchillos de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2011.BOP	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	01/08/2011	
Acción tomada	De vuelta al expedidor	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.43	mg/l

Migración de Cromo (0.62 mg/kg - ppm) desde un rallador desde China		
Referencia:	2011.BOO	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	01/08/2011	
Acción tomada	Detención oficial	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Rallador	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.62	mg/kg - ppm

MEAL
Entregable D.1.2

Migración de Cromo (49.4 mg/kg - ppm), de Níquel (0.72 mg/kg - ppm) y de Manganeso (2.4 mg/kg - ppm) desde unas tijeras de cocina desde China		
Referencia:	2011.BPI	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera-control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	05/08/2011	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Tijeras de cocina	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	49.4	mg/kg - ppm
Migración de Níquel	0.72	mg/kg - ppm
Migración de Manganeso	2.4	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (2.690 mg/kg - ppm), de Manganeso (0.273 mg/kg - ppm) y elevado nivel de migración global (10 mg/dm²) desde cuchillos desde China		
Referencia:	2011.BQI	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera-control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	12/08/2011	
Acción tomada	De vuelta al expedidor	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	2.690	mg/kg - ppm
Migración de Manganeso	0.273	mg/kg - ppm
Elevada migración global	10	mg/dm ²

MEAL
Entregable D.1.2

Migración de Cromo (28.10 mg/kg - ppm), de Níquel (0.283 mg/kg - ppm), de Manganeso (1.31 mg/kg - ppm) y elevado nivel de migración global (82.8 mg/dm²) desde cuchillos de hoja fija desde China		
Referencia:	2011.BSG	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	23/08/2011	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos de hoja fija	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	28.10	mg/kg - ppm
Migración de Níquel	0.283	
Migración de Manganeso	1.31	mg/kg - ppm
Elevada migración global	82.8	mg/dm ²

Migración de Cromo (2.6-3.0 µg/dm²) desde un juego de cubertería para camping desde China		
Referencia:	2011.BSE	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	23/08/2011	
Acción tomada	Detención oficial	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Juego de cubertería para camping	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	2.6-3.0	µg/dm ²

Migración de Cromo (0.06 mg/kg - ppm), de Manganeso (0.896 mg/kg - ppm) y elevado nivel de migración global (1090 mg/kg - ppm) desde una sartén para freír desde Hong Kong		
Referencia:	2011.BUY	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera-control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	12/09/2011	
Acción tomada	De vuelta al expedidor	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Sarten para freir	
Países implicados	Hong Kong (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.06	mg/kg - ppm
Migración de Manganeso	0.896	mg/kg - ppm
Elevada migración global	1090	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (6.8 mg/kg - ppm) desde cuchillos de cocina desde China, vía Hong Kong		
Referencia:	2011.BUX	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera-control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	12/09/2011	
Acción tomada	Obsoleto	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos de cocina	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	6.8	mg/kg - ppm

Migración de Níquel (6.5; 7.8 mg/dm²) desde olla para fondue desde China		
Referencia:	2011.BVC	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	14/09/2011	
Acción tomada	Colocado bajo precinto aduanero	
Notificación de:	Finlandia	
Producto:	Olla para fondue	
Países implicados	China (Origen); Finlandia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	6.5; 7.8	mg/dm ²

Migración de Cromo (0.169 mg/kg - ppm), de Manganeso (4.23 mg/kg - ppm) y elevado nivel de migración global (en ácido acético: 668.4 mg/dm²) desde una sartenes para freir desde Hong Kong		
Referencia:	2011.BVI	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	15/09/2011	
Acción tomada	Obsoleto	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Sartenes para freir	
Países implicados	Hong Kong (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.169	mg/kg - ppm
Migración de Manganeso	4.23	mg/kg - ppm
Elevada migración global	en ácido acético: 668.4	mg/dm ²

Migración de Cromo (5.28; 34.53 mg/kg - ppm), de Níquel (0.49 mg/kg - ppm), de Manganeso (0.204; 1.29 mg/kg - ppm) y elevado nivel de migración global (10.4; 104.4 mg/kg - ppm) desde cuchillos de cocina desde China		
Referencia:	2011.BVH	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	15/09/2011	
Acción tomada	Obsoleto	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos de cocina	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	5.28; 34.53	mg/kg - ppm
Migración de Níquel	0.49	mg/kg - ppm
Migración de Manganeso	0.204; 1.29	mg/kg - ppm
Elevada migración global	10.4; 104.4	mg/kg - ppm

Migración de Manganeso (0.523 mg/kg - ppm) y elevado nivel de migración global (en ácido acético: 90.4 mg/kg – ppm) desde sartenes para freír desde Hong Kong		
Referencia:	2011.BVG	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera-control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	15/09/2011	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Sartenes para freír	
Países implicados	Hong Kong (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Manganeso	0.523	mg/kg - ppm
Elevada migración global	en ácido acético: 90.4	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.7 mg/kg - ppm) desde cuchillos de caza de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2011.BVR	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera-control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	19/09/2011	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos de caza de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.7	mg/kg - ppm

Elevado nivel de migración global (117.1 mg/kg - ppm) desde sartenes para freir desde Hong Kong		
Referencia:	2011.BYH	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera-control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	29/09/2011	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Sartenes para freir	
Países implicados	Hong Kong (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Elevada migración global	117.1	mg/kg - ppm

Elevado nivel de migración global (123 mg/kg - ppm) desde sartenes para freir desde Hong Kong		
Referencia:	2011.BYW	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera-control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	03/10/2011	
Acción tomada	Informar a las autoridades	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Sartenes para freir	
Países implicados	Hong Kong (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Elevada migración global	123	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (10 mg/kg - ppm) desde pinzas de pescado con esqueleto de acero inoxidable desde Pakistán		
Referencia:	2011.CBF	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	11/10/2011	
Acción tomada	Obsoleto	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Pinzas de pescado con esqueleto de acero inoxidable	
Países implicados	Servicios de la Comisión; Italia; Pakistán (Origen)	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	10	mg/kg - ppm

Elevado nivel de migración global (3257 mg/kg - ppm) desde woks Hong Kong		
Referencia:	2011.CDX	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	25/10/2011	
Acción tomada	Obsoleto	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Woks	
Países implicados	Hong Kong (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Elevada migración global	3257	mg/kg - ppm

Elevado nivel de migración global (66 mg/dm²) desde cucharas de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2011.CEG	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	26/10/2011	
Acción tomada	-	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cucharas de acero inoxidable	
Países implicados	Hong Kong (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Elevada migración global	66	mg/dm ²

Migración de Manganeso (148 mg/kg - ppm) desde un wok desde China		
Referencia:	2011.CEV	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	28/10/2011	
Acción tomada		
Notificación de:	Italia	
Producto:	Wok	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	148	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.267 mg/kg - ppm) desde una cubertería de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2011.CFR	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	01/11/2011	
Acción tomada	Obsoleto	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cubertería de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.267	mg/kg - ppm

Elevado nivel de migración global (133 mg/kg – ppm) desde bandejas de goteo para horno desde Turquía		
Referencia:	2011.CGQ	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	03/11/2011	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Bandejas de goteo para horno eléctrico	
Países implicados	Turquía (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Elevada migración global	977	mg/kg - ppm

Elevado nivel de migración global (977 mg/kg – ppm) desde bandejas de goteo para horno eléctrico desde Turquía		
Referencia:	2011.CHC	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	04/11/2011	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Bandejas de goteo para horno eléctrico	
Países implicados	Turquía (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Elevada migración global	977	mg/kg - ppm

Migración de Níquel (0.240 mg/kg - ppm) desde juego cortar de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2011.CHB	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	04/11/2011	
Acción tomada	Re -envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Juego para cortar de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	0.240	mg/kg - ppm

Capa interior despegada de wok desde China		
Referencia:	2011.CHS	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	07/11/2011	
Acción tomada	-	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Wok	
Países implicados	China(Origen); Italia	
Peligro	Categoría	
Capa interior despegada	Migración	

Elevado nivel de migración global (>10 mg/dm ²) desde un wok desde China		
Referencia:	2011.CIF	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	09/11/2011	
Acción tomada	Obsoleto	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Wok	
Países implicados	Turquía (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Elevada migración global	>10	mg/dm ²

Migración de Cromo, (0.183 mg/kg - ppm), de Manganeso (5.37 mg/kg - ppm) y elevado nivel de migración global (2.37 mg/kg - ppm) desde sartenes para freír desde China		
Referencia:	2011.CID	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	09/11/2011	
Acción tomada	De vuelta al expedidor	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Sartenes para freír	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.183	mg/kg - ppm
Migración de Manganeso	0.523	mg/kg - ppm
Elevada migración global	2.37	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (2.535 mg/kg - ppm) desde cuchillos desde China		
Referencia:	2011.CIO	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	11/11/2011	
Acción tomada	De vuelta al expedidor	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.2535	mg/kg - ppm

Migración de Manganeso (0.253 mg/kg - ppm) y elevado nivel de migración global (46.9 mg/dm²) desde woks desde China vía Hong Kong		
Referencia:	2011.CJI	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	15/11/2011	
Acción tomada	De vuelta al expedidor	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Woks	
Países implicados	China (Origen); Hong Kong (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Manganeso	0.253	mg/kg - ppm
Elevada migración global	46.9	mg/kg - ppm

Elevado nivel de migración global (38.9 mg/dm²) desde un wok desde China, vía Hong Kong		
Referencia:	2011.CJS	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	16/11/2011	
Acción tomada	De vuelta al expedidor	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Wok	
Países implicados	China (Origen); Hong Kong (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Elevada migración global	38.9	mg/dm ²

Migración de Cromo (0.2 - 0.9 mg/kg - ppm) desde juego de cuchillos de acero desde China		
Referencia:	2011.CKP	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	21/11/2011	
Acción tomada	Obsoleto	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Juego de cuchillos de acero	
Países implicados	China (Origen); Italia; San Marino	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.2 – 0.9	mg/kg - ppm

Migración de Níquel (49 mg/kg - ppm) desde peladores de manzana acero inoxidable desde China		
Referencia:	2011.CKW	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	22/11/2011	
Acción tomada	Obsoleto	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Peladores de manzana de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	49	mg/kg - ppm

Recubrimiento interior desconchado y elevado nivel de migración global (1.048 mg/kg - ppm) desde un wok desde China, vía Hong Kong		
Referencia:	2011.CLL	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	23/11/2011	
Acción tomada	De vuelta al expedidor	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Wok	
Países implicados	China (Origen); Hong Kong (Origen); Italia (Distribución)	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Elevada migración global	1.048	mg/kg - ppm
Recubrimiento interior desconchado	Migración	

Recubrimiento interior desconchado, migración de Cromo, (0.18 mg/kg - ppm), de Manganeseo (2.8 mg/kg - ppm) y elevado nivel de migración global (5000 mg/kg - ppm) desde un wok desde China		
Referencia:	2011.CLH	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	23/11/2011	
Acción tomada	Obsoleto	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Sartenes para freir	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Recubrimiento interior desconchado	Migración	
Migración de Cromo	0.18	mg/kg - ppm
Migración de Manganeseo	2.8	mg/kg - ppm
Elevada migración global	5000	mg/kg - ppm

Capa interior desconchada de wok desde China, vía Hong Kong		
Referencia:	2011.CLQ	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	24/11/2011	
Acción tomada	Obsoleto	
Notificación de:	Finlandia	
Producto:	Wok	
Países implicados	China(Origen); Italia; Hong Kong (Origen)	
Peligro	Categoría	
Capa interior despegada	Migración	

Recubrimiento interior desconchado, migración de Cromo, (0.23 mg/kg - ppm), de Manganeso (0.5 mg/kg - ppm) y elevado nivel de migración global (4660 mg/kg - ppm) desde un wok desde China		
Referencia:	2011.CLW	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	24/11/2011	
Acción tomada	Obsoleto	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Wok	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Recubrimiento interior desconchado	Migración	
Migración de Cromo	0.23	mg/kg - ppm
Migración de Manganeso	0.5	mg/kg - ppm
Elevada migración global	4660	mg/kg - ppm

Migración de Cromo, (0.3 mg/l), de Níquel (3.0 mg/l) y elevado nivel de migración global (22.7 mg/dm²) desde juego de cuchillos desde China		
Referencia:	2011.1720	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- información- control oficial del mercado	
Fecha de notificación	25/11/2011	
Acción tomada	Retirada del mercado	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Juego de cuchillos	
Países implicados	China (Origen); Italia (Distribución)	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.3	mg/l
Migración de Níquel	3.0	mg/l
Elevada migración global	22.7	mg/dm ²

Migración de Zinc (147; 184 mg/item) desde parrilla desde China		
Referencia:	2011.1717	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- información- control oficial del mercado	
Fecha de notificación	25/11/2011	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Alemania	
Producto:	Parrilla	
Países implicados	Austria (D); China (Origen); Alemania (D)	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Zinc	147; 184	mg/item

MEAL
Entregable D.1.2

Elevado nivel de migración global (2.621 mg/kg – ppm) desde woks desde China		
Referencia:	2011.CMI	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera-control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	28/11/2011	
Acción tomada	Obsoleto	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Woks	
Países implicados	China(Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Elevada migración global	2.621	mg/kg - ppm

Recubrimiento interior desconchado, migración de Cromo, (0.287 mg/kg - ppm), de Manganeseo (4.35 mg/kg - ppm) y elevado nivel de migración global desde un wok desde China		
Referencia:	2011.CMU	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera-control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	29/11/2011	
Acción tomada	Obsoleto	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Wok	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Recubrimiento interior desconchado	Migración	
Migración de Cromo	0.287	mg/kg - ppm
Migración de Manganeseo	4.35	mg/kg - ppm
Elevada migración global	Migración	

Elevado nivel de migración global (1.821 mg/kg – ppm) desde woks desde China		
Referencia:	2011.CMN	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera-control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	29/11/2011	
Acción tomada	Informar a las autoridades	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Woks	
Países implicados	China(Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Elevada migración global	1.821	mg/kg - ppm

Migración de Níquel (10.3 mg/kg - ppm) desde espumaderas desde China		
Referencia:	2011.CMQ	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera-control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	29/11/2011	
Acción tomada	Obsoleto	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Espumaderas	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	10.3	mg/kg - ppm

Elevado nivel de migración global (151 mg/kg - ppm) desde sartenes de paella de acero al carbono desde China, vía Hong Kong		
Referencia:	2011.CNL	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	30/11/2011	
Acción tomada	De vuelta al expedidor	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Sartenes de paella de acero al carbono	
Países implicados	China (Origen); Hong Kong (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Elevada migración global	151	mg/kg - ppm

Migración de Níquel (1.33 mg/kg - ppm) desde cubertería de cocina desde China		
Referencia:	2011.CNS	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	01/12/2011	
Acción tomada	Obsoleto	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cubetería de cocina	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	1.33	mg/kg - ppm

Migración de Cromo, (33.5 mg/kg - ppm) y de Manganeso (0.8 mg/kg - ppm) desde cuchillos de acero desde China		
Referencia:	2011.COI	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	02/12/2011	
Acción tomada	Obsoleto	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos de acero	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	33.5	mg/kg - ppm
Migración de Manganeso	0.8	mg/kg - ppm

Migración de Cromo, (35.3 mg/kg - ppm), de Níquel (0.5 mg/kg - ppm) y de Manganeso (1.2 mg/kg - ppm) desde cuchillos de cocina desde China, vía San Marino		
Referencia:	2011.CON	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- información- control oficial del mercado	
Fecha de notificación	05/12/2011	
Acción tomada	Obsoleto	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos de cocina	
Países implicados	China (Origen); Italia; San Marino (Origen)	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	35.3	mg/kg - ppm
Migración de Níquel	0.5	mg/kg - ppm
Migración de Manganeso	1.2	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.286 mg/l) desde un rallador desde China, vía Polonia		
Referencia:	2011.1801	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- información para el seguimiento- control oficial del mercado	
Fecha de notificación	08/12/2011	
Acción tomada	Retirada del mercado	
Notificación de:	Lituania	
Producto:	Rallador	
Países implicados	China (Origen); Lituania (Distribución); Polonia (Origen)	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.286	mg/kg - ppm

Recubrimiento interior desconchado, migración de Cromo, (0.28 mg/kg - ppm), de Manganeseo (4.8 mg/kg - ppm) y elevado nivel de migración global desde woks desde China		
Referencia:	2011.CPX	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	12/12/2011	
Acción tomada	Obsoleto	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Woks	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Recubrimiento interior desconchado	Migración	
Migración de Cromo	0.28	mg/kg - ppm
Migración de Manganeseo	4.8	mg/kg - ppm
Elevada migración global	Migración	

Elevado nivel de migración global (17.5; 28.5 mg/dm²) desde tapas de frascos con salsa de tomate desde Italia		
Referencia:	2011.1835	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- información para el seguimiento- control oficial del mercado	
Fecha de notificación	13/12/2011	
Acción tomada	Retirado del mercado	
Notificación de:	Chipre	
Producto:	Tapas de frascos con salsa de tomate	
Países implicados	Chipre (Distribución); Italia (Origen)	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Elevada migración global	17.5; 28.5	mg/dm ²

Elevado nivel de migración global (4.009 mg/l) desde coladores de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2011.1904	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	22/12/2011	
Acción tomada	Retirada del mercado	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Coladores de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Italia (Distribución)	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Elevada migración global	4.009	mg/l

Elevado nivel de migración global (12.1 mg/dm²) desde tapas de frascos con filetes de atún en aceite de Oliva desde Portugal		
Referencia:	2011.1919	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- alerta- control oficial del mercado	
Fecha de notificación	27/12/2011	
Acción tomada	Retirado del mercado	
Notificación de:	Luxemburgo	
Producto:	Tapas de frascos con filetes de atún en aceite de oliva	
Países implicados	Angola (D); Luxembourg (D); Portugal (O) (D = distribución, O = origen)	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Elevada migración global	12.1	mg/dm ²

Migración de Cadmio (1.4 µg/kg - ppb), de Cromo, (32.5 µg/kg - ppb), de Plomo (6.0 µg/kg - ppb) y de Manganeso (4.8 mg/kg - ppm) desde un cuchillo para picar desde Taiwan		
Referencia:	2012. AAB	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	02/01/2012	
Acción tomada	Detención oficial	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillo para picar	
Países implicados	China (O); Servicios de la Comisión; Italia; Taiwan (O) (D = distribución, O = origen)	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cadmio	1.4	µg/kg - ppb
Migración de Cromo	32.5	µg/kg - ppb
Migración de Plomo	6.0	µg/kg - ppb
Migración de Manganeso	4.8	4.8 mg/kg - ppm

Migración de Manganeso (0.25 mg/kg - ppm) y elevado nivel de migración global (590 mg/kg - ppm) desde bandejas para hornear pizza desde Taiwan, vía China		
Referencia:	2012.AAY	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	09/01/2012	
Acción tomada	Importación no autorizada	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Bandejas para hornear pizza	
Países implicados	China (O); Italia; Taiwan (O); (D = distribución, O = origen)	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Manganeso	0.25	mg/kg - ppm
Migración global	590	mg/kg - ppm

Elevado nivel de migración global (109.8 mg/kg – ppm) desde tapas de frascos conteniendo tomates secos desde Eslovenia		
Referencia:	2012.0082	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- alerta- control oficial del mercado	
Fecha de notificación	16/01/2012	
Acción tomada	Informar a los destinatarios	
Notificación de:	Eslovenia	
Producto:	Tapas de frascos conteniendo tomates secos	
Países implicados	Eslovenia (D/O) (D = distribución, O = origen)	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Elevada migración global	109.8	mg/kg - ppm

Migración de Níquel (13.2 mg/kg - ppm) desde una cestas de freidora desde China		
Referencia:	2012.AFQ	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	24/01/2012	
Acción tomada	De vuelta al expedidor	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cestas de freidora	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	13.2	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (2.4 mg/l) desde cuchillos desde Taiwan		
Referencia:	2012.0176	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- alerta- control oficial del mercado	
Fecha de notificación	03/02/2012	
Acción tomada	Retirada del mercado	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos	
Países implicados	Taiwan (Origen); Italia (Distribución)	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	2.4	mg/l

Migración de Níquel (26; 27 mg/dm²) desde una malla de té de acero inoxidable desde Taiwan		
Referencia:	2012.AJJ	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	07/02/2012	
Acción tomada	Importación no autorizada	
Notificación de:	Finlandia	
Producto:	Malla de té de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Finlandia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	26; 27	mg/dm ²

Migración de Níquel (7.4 mg/kg – ppm) desde cuchillas de batidoras desde China		
Referencia:	2012.AJR	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	08/02/2012	
Acción tomada	Importación no autorizada	
Notificación de:	Finlandia	
Producto:	Batidoras	
Países implicados	China (Origen); Finalndia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	7.4	mg/kg - ppm

Migración de Cromo, (41.910 mg/kg - ppm), de Manganeso (0.917 mg/kg - ppm) y elevado nivel de migración global (32 mg/dm²) desde tenedores de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2012.AMR	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	24/02/2012	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Tenedores de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	41.910	mg/kg - ppm
Migración de Manganeso	0.917	mg/kg - ppm
Elevada migración global	32	mg/dm ²

Migración de Plomo (0.76 - 15 mg/dm²) desde tenedores y cucharas desde India		
Referencia:	2012.AOD	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	05/03/2012	
Acción tomada	Detención oficial	
Notificación de:	Finlandia	
Producto:	Tenedores y cucharas	
Países implicados	Finlandia; India (Origen)	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Plomo	0.76 - 15	mg/dm ²

Migración de Níquel (37.5 mg/kg - ppm) desde cestas de freidora de acero desde China		
Referencia:	2012.AOW	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	07/03/2012	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cestas de freidora de acero	
Países implicados	Chile; China (O); Servicios de la comisión; Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	37.5	mg/kg - ppm

Migración de Cromo, (0.87 mg/l) y de Níquel (0.47 mg/l) desde cuchillos de mesa desde China		
Referencia:	2012.0365	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- información- control oficial del mercado	
Fecha de notificación	08/03/2012	
Acción tomada	Retirada del mercado	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos de mesa	
Países implicados	China (Origen); Italia (Distribución)	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.87	mg/l
Migración de Níquel	0.47	mg/l

Migración de Cromo (2.1 mg/kg - ppm) desde navajas de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2012.APY	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- información- control oficial del mercado	
Fecha de notificación	14/03/2012	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Navajas de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	2.1	mg/l

Migración de Manganeso (1.0; 0.1; 1.0; 1.1; 0.3; 0.7 mg/kg - ppm) desde un dosificador de vino de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2012.APW	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	14/03/2012	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Dosificador de vino de acero inoxidable	
Países implicados	China (O); Italia (D = distribución, O = origen)	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Manganeso	1.0; 0.1; 1.0; 1.1; 0.3; 0.7	mg/kg - ppm

Migración de Níquel (1.02 mg/l) desde cucharas de café desde China, vía Francia		
Referencia:	2012.0420	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- información- control oficial del mercado	
Fecha de notificación	20/03/2012	
Acción tomada	Retirada del mercado	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cucharas de café	
Países implicados	China (O); Francia (O); Italia (D) (D = distribución, O = origen)	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	1.02	mg/l

Migración de Cromo (25.04 mg/dm²), de Manganeso (0.54 mg/dm²) y elevado nivel de migración global (105 mg/dm²) desde tenedores de postre desde China		
Referencia:	2012.0566	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- información- control oficial del mercado	
Fecha de notificación	24/04/2012	
Acción tomada	Retirada del mercado	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Tenedores de postre	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	25.04	mg/dm ²
Migración de Manganeso	0.54	mg/dm ²
Elevada migración global	405	mg/dm ²

Migración de Níquel (37.5; 35.4 mg/kg - ppm) desde cesta de freidora de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2012.AXM	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	20/04/2012	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cesta de freidora de acero inoxidable	
Países implicados	China (O); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	37.5; 35.4	mg/kg - ppm

Elevado nivel de migración global (20.7; 17.2; 14.6 mg/dm²) desde un tenedor desde China		
Referencia:	2012.0573	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- alerta- control oficial del mercado	
Fecha de notificación	23/04/2012	
Acción tomada	Distribución restringida al país notificante	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Tenedor	
Países implicados	China (Origen); Italia (Distribución)	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Elevada migración global	20.7; 17.2; 14.6	mg/dm ²

Migración de Manganeso (0.6 mg/l) desde coladores de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2012.AXV	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	24/04/2012	
Acción tomada	Importación no autorizada	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Coladores de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Italia;	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Manganeso	0.6	mg/l

Migración de Cromo, (37.5 mg/kg - ppm), de Níquel (0.3 mg/kg - ppm) y de Manganeso (1.3 mg/kg - ppm) desde cuchillos de acero desde China		
Referencia:	2012.BAQ	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	10/05/2012	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Tenedores de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	37.5	mg/kg - ppm
Migración de Níquel	0.3	mg/kg - ppm
Migración de Manganeso	1.3	mg/kg - ppm

Migración de Cromo, (19,5 mg/kg - ppm) y de Níquel (0,3 mg/kg - ppm) desde cuchillos de acero desde China		
Referencia:	2012.BBQ	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	16/05/2012	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos de acero	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	19.5	mg/kg - ppm
Migración de Níquel	0.3	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (23.04 mg/l) y de Manganeso (0.78 mg/l) desde tenedores desde China		
Referencia:	2012.0670	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- alerta- control oficial del mercado	
Fecha de notificación	21/05/2012	
Acción tomada	Recuperación desde consumidores	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Tenedores	
Países implicados	China (Origen); Italia (Distribución)	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	23.04	mg/l
Migración de Manganeso	0.78	mg/l

Migración de Cromo (4.6 mg/kg - ppm) desde cuchillos de cocina desde China		
Referencia:	2012.BEN	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera-control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	06/06/2012	
Acción tomada	Destrucción	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos de cocina	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	4.6	mg/kg - ppm

Migración de Cromo, (cortador de manzana: 0.22; cortador de pizza: 7.97 mg/l), de Níquel (cortador de manzana: 2.38; cortador de pizza: 0.1 mg/l) y de Manganeseo (cortador de manzana: 0.09; cortador de pizza: 0.2 mg/l) desde utensilios de cocina (cortador de manzana, cortador de pizza) desde China		
Referencia:	2012.BGA	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera-control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	15/06/2012	
Acción tomada	De vuelta al expedidor	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Utensilios de cocina (cortador de manzana, cortador de pizza)	
Países implicados	China (Origen); Hong Kong (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	cortador de manzana: 0.22; cortador de pizza: 7.97	mg/l
Migración de Níquel	cortador de manzana: 0.09; cortador de pizza: 0.2	mg/l
Migración de Manganeseo	cortador de manzana: 2.38; cortador de pizza: 0.1	mg/

Elevado nivel de migración global (15 mg/dm²) desde cuchillos desde China		
Referencia:	2012.BHY	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	25/06/2012	
Acción tomada	Importación no autorizada	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Elevada migración global	15	mg/dm ²

Migración de Cromo (3.95 mg/l) desde cuchillos de pizza desde China		
Referencia:	2012.1008	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	18/07/2012	
Acción tomada	Recuperación desde consumidores	
Notificación de:	Eslovenia	
Producto:	Cuchillos de cocina	
Países implicados	Bosnia y Herzegovina (D); China (O); Servicios de la Comisión; Croacia (D); Montenegro (D); Serbia (D); Eslovenia (D); Antigua República Yugoslava de Macedonia (D) (D = distribución, O = origen)	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	2.7	mg/l

Migración de Níquel (7.1 mg/kg - ppm), de Manganeso (8.1 mg/kg - ppm) desde bandeja para horno de flujo de aire desde China		
Referencia:	2012.BMY	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	20/07/2012	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Bandeja para horno de flujo de aire	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	7.1	mg/kg - ppm
Migración de Manganeso	8.1	mg/kg - ppm

Migración de Níquel (0.3 mg/kg - ppm) desde cubertería de acero desde China		
Referencia:	2012.BOP	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	01/08/2012	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cubertería de acero	
Países implicados	China (O); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	0.3	mg/kg - ppm

Migración de Hierro y de Zinc (330 mg/l) desde un colador para té desde Alemania		
Referencia:	2012.1180	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- información para el seguimiento- control oficial del mercado	
Fecha de notificación	16/08/2012	
Acción tomada	Retirada del mercado	
Notificación de:	Alemania	
Producto:	Colador para té	
Países implicados	Servicios de la Comisión; Alemania (D/O); Hungría (D); Eslovaquia (D = distribución, O = origen)	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Hierro		
Migración de Zinc	330	mg/l

Migración de Cadmio, de Níquel, de Plomo y de Cromo desde una cubertería de acero desde China		
Referencia:	2012.1272	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- información para el seguimiento- control oficial del mercado	
Fecha de notificación	06/09/2012	
Acción tomada	Retirada del mercado	
Notificación de:	Eslovaquia	
Producto:	Cubertería de acero	
Países implicados	China (Origen); Eslovaquia	
Peligro	Categoría	
Migración de Cromo	Metales pesados	
Migración de Níquel	Metales pesados	
Migración de Manganeso	Metales pesados	

Migración de Cromo (6.6 mg/kg - ppm) y de Manganeso (0.195 mg/kg - ppm) desde cuchillos de acero desde China		
Referencia:	2012.BUW	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	11/09/2012	
Acción tomada	Importación no autorizada	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos de acero	
Países implicados	Italia; China (Origen)	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	6.6	mg/kg - ppm
Migración de Manganeso	0.195	mg/kg - ppm

Migración de Cromo, (6.94 mg/l), de Manganeso (0.25 mg/l) y elevado nivel de migración global (70 mg/dm²) desde cuchillos de mesa y pizza desde China		
Referencia:	2012.1325	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- información para el seguimiento- control oficial del mercado	
Fecha de notificación	14/09/2012	
Acción tomada	Retirada del mercado	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos de mesa y pizza	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	6.94	mg/l
Migración de Níquel	0.25	mg/l
Migración global	70	mg/dm ²

Migración de Níquel (0.94 mg/kg - ppm) y de Manganeso (0.83 mg/kg - ppm) desde juegos de barbacoa desde China		
Referencia:	2012.BXP	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	21/09/2012	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Juego de barbacoa	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	0.94	mg/kg - ppm
Migración de Manganeso	0.83	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (5.4 mg/kg - ppm) desde cuchillos de cocina desde China		
Referencia:	2012.1402	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- información para el seguimiento- control oficial del mercado	
Fecha de notificación	05/10/2012	
Acción tomada	Retirada del mercado	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos de cocina	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	5.4	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (2.2 mg/kg - ppm) y de Manganeso (5.1 mg/kg - ppm) desde un colador de té desde China		
Referencia:	2012.BXV	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	25/09/2012	
Acción tomada	Retirada del mercado	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Colador de té	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	2.2	mg/kg - ppm
Migración de Manganeso	5.1	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (1.4 mg/kg - ppm) desde un juego de cuchillos desde China		
Referencia:	2012.BXO	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	21/09/2012	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Juego de cuchillos	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	1.4	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (7,4 mg/kg - ppm) y de Manganeso (0,2 mg/kg - ppm) desde un juego de cuchillos de cocina 11 cm desde China		
Referencia:	2012.CBA	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera-control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	18/10/2012	
Acción tomada	De vuelta al expedidor	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Juego de cuchillos 11 cm	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	7.4	mg/kg - ppm
Migración de Manganeso	0.2	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (18.3 mg/kg - ppm), de Níquel (0.3 mg/kg - ppm) y de Manganeso (0.7 mg/kg - ppm) desde cuchillos de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2012.CEQ	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera-control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	07/11/2012	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Hong Kong (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	18.3	mg/kg - ppm
Migración de Níquel	0.3	mg/kg - ppm
Migración de Manganeso	0.7	mg/kg - ppm

Elevado nivel de migración global (52 mg/dm²) desde un fabricante de pasta desde China		
Referencia:	2012.CHE	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	15/11/2012	
Acción tomada	Informar a las autoridades	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Fabricador de pasta	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Elevada migración global	52	mg/dm ²

Migración de Hierro (320; 106 mg/l) y de Zinc (2100; 3180 mg/l) desde un colador para té desde Alemania		
Referencia:	2012.1614	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- información para el seguimiento- control oficial del mercado	
Fecha de notificación	20/11/2012	
Acción tomada	Retirada del mercado	
Notificación de:	Alemania	
Producto:	Colador para té	
Países implicados	China (Origen); Alemania	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Hierro	320; 106	mg/l
Migración de Zinc	2100; 3180	mg/l

Migración de Cromo (0.3 mg/kg - ppm) desde cuchillos de acero desde China, vía Hong Kong		
Referencia:	2012.CKD	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	27/11/2012	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos de acero	
Países implicados	China (O); Hong Kong (O); Italia; España	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.3	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (11.3 mg/kg - ppm) y de Manganeso (0,4 mg/kg - ppm) desde cuchillos de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2012.CKH	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	27/11/2012	
Acción tomada	De vuelta al expedidor	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	11.3	mg/kg - ppm
Migración de Manganeso	0.4	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.9 mg/kg - ppm) desde tijeras de cocina con hojas de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2012.CLQ	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	04/12/2012	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Tijeras de cocina con hojas de acero inoxidable	
Países implicados	China (O); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.9	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.6 mg/kg - ppm), de Níquel (9 mg/kg - ppm) y de Manganeso (12.3 mg/kg - ppm) desde bandejas de acero desde China		
Referencia:	2012.CLC	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	30/11/2012	
Acción tomada	Importación no autorizada	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Hong Kong (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.6	mg/kg - ppm
Migración de Níquel	9	mg/kg - ppm
Migración de Manganeso	12.3	mg/kg - ppm

Recubrimiento interior desconchado y elevado nivel de migración global (25.9 mg/dm²) desde sartenes para freir desde Taiwan		
Referencia:	2012.CLI	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	03/12/2011	
Acción tomada	Obsoleto	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Woks	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Recubrimiento interior desconchado	Migración	
Migración global	25.9	mg/dm ²

Migración de Manganeso (1.35 mg/kg - ppm) desde una bandeja metálica para fruta desde China		
Referencia:	2012.CLL	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	04/12/2012	
Acción tomada	Importación no autorizada	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Bandeja metálica para fruta	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Manganeso	1.35	mg/kg - ppm

Migración de Níquel (14.4 ± 4.32 mg/kg - ppm) desde unas pinzas de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2012.CMI	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	06/12/2012	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Pinzas de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	14.4 ± 4.32	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (13.1 mg/kg - ppm) y de Manganeso (0,4 mg/kg - ppm) desde cuchillos desde China		
Referencia:	2012.CMN	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	06/12/2012	
Acción tomada	De vuelta al expedidor	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	13.1	mg/kg - ppm
Migración de Manganeso	0.4	mg/kg - ppm

Migración de Níquel (0.43 mg/kg - ppm) desde una parrilla desde China, vía Hong kong		
Referencia:	2012.1699	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	11/12/2012	
Acción tomada	Informar a las autoridades	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Parrilla	
Países implicados	China (Origen); Hong Kong (Origen); Italia (Distribución)	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	0.43	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.36 mg/kg - ppm) desde cuchillos para pizza desde China		
Referencia:	2012.CPB	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	19/12/2012	
Acción tomada	De vuelta al expedidor	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos para pizza	
Países implicados	China (O); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.36	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (13.3 mg/kg - ppm), de Níquel (0.15 mg/kg - ppm) y de Manganeso (0.34 mg/kg - ppm) desde tijeras de cocina desde China		
Referencia:	2012.CPC	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	20/12/2012	
Acción tomada	De vuelta al expedidor	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Tijeras de cocina	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	13.3	mg/kg - ppm
Migración de Níquel	0.15	mg/kg - ppm
Migración de Manganeso	0.34	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.3 mg/kg - ppm) desde cuchillos de cocina de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2012.CPY	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	21/12/2012	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos de cocina de acero inoxidable	
Países implicados	China (O); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.3	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (2.1 mg/kg - ppm) desde un cortador manual desde China		
Referencia:	2012.CPT	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	21/12/2012	
Acción tomada	Importación no autorizada	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cortador manual	
Países implicados	China (O); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	2.1	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (1.4 mg/kg - ppm) desde cuchillos para pizza de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2013.ACZ	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	14/01/2013	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos para pizza de acero inoxidable	
Países implicados	China (O); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	1.4	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.2 mg/kg - ppm) desde tijeras para triturar desde China		
Referencia:	2013.ACY	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera-control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	14/01/2013	
Acción tomada	De vuelta al expedidor	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Tijeras para triturar	
Países implicados	China (O); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.2	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (29.6 / 3.5 / 0.7 mg/kg - ppm) y de Manganeseo (0.8 mg/kg - ppm) desde un juego de utensilios para queso desde China		
Referencia:	2013.ADA	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera-control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	14/01/2013	
Acción tomada	De vuelta al expedidor	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Juego de utensilios para queso	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	29.6 / 3.5 / 0.7	mg/kg - ppm
Migración de Manganeseo	0.8	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (2; 4; 8.2 mg/kg - ppm) y de Manganeso (0.2 mg/kg - ppm) desde cuchillos de cocina de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2013.ADG	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	15/01/2013	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	2; 4; 8.2	mg/kg - ppm
Migración de Manganeso	0.2	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.4 mg/kg - ppm) desde cuchillos de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2013.ADD	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	15/01/2013	
Acción tomada	De vuelta al expedidor	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos de acero inoxidable	
Países implicados	China (O); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.4	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (1.9 mg/kg – ppm) y elevado nivel de migración global (5 mg/dm²) desde una cubetería de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2013.AFE	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	22/01/2013	
Acción tomada	Importación no autorizada	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cubetería de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	1.9	mg/kg - ppm
Migración global	5	mg/dm ²

Migración de Cromo (18.5 mg/kg - ppm), de Níquel (0.2 mg/kg - ppm) y de Manganeso (0.5 mg/kg - ppm) desde cuchillos de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2013.AFY	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	24/01/2012	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	18.5	mg/kg - ppm
Migración de Níquel	0.2	mg/kg - ppm
Migración de Manganeso	0.5	mg/kg - ppm

Migración de Manganeso (1.35 mg/kg - ppm) desde bandejas de horno eléctrico desde China		
Referencia:	2013.AHG	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	29/01/2013	
Acción tomada	De vuelta al expedidor	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Bandejas de horno eléctrico	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Manganeso	1.35	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.7/0.8/0.2 mg/kg - ppm), de Níquel (0.01/11/4.2 mg/kg - ppm) y de Manganeso (1.9/5.6/7.5 mg/kg - ppm) desde parrillas desde China		
Referencia:	2013.AJI	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	05/02/2013	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Parrillas	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.7/0.8/0.2	mg/kg - ppm
Migración de Níquel	0.01/11/4.2	mg/kg - ppm
Migración de Manganeso	1.9/5.6/7.5	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (7.9 mg/kg - ppm) desde una cubertería desde China		
Referencia:	2013.AKB	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- control en la frontera- expedición aduanera	
Fecha de notificación	06/02/2013	
Acción tomada	Informar a las autoridades	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cubertería	
Países implicados	China (O); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	7.9	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.7 mg/kg - ppm) y de Manganeseo (1 mg/kg - ppm) desde una parrilla desde China		
Referencia:	2013.AKO	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	07/02/2013	
Acción tomada	Importación no autorizada	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Parrilla	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.7	mg/kg - ppm
Migración de Manganeseo	1	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (17.7 mg/dm²) y elevado nivel de migración global (42 mg/dm²) desde una batería de cocina de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2013.AKS	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	11/02/2013	
Acción tomada	Importación no autorizada	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Bateria de cocina de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Manganeso	17.7	mg/dm ²
Migración global	42	mg/dm ²

Migración de Cromo (5.2 mg/kg - ppm) y de Manganeso (10 mg/kg - ppm) desde cortadores de pastel desde China		
Referencia:	2013.AKV	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	12/02/2013	
Acción tomada	Importación no autorizada	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cortadores de pastel	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	5.2	mg/kg - ppm
Migración de Manganeso	10	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (1.6 mg/kg - ppm) desde un cuchillo de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2013.ALW	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	14/02/2013	
Acción tomada	Cuchillo de acero inoxidable	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillo de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	1.6	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (2.5 mg/kg - ppm) desde una cubertería de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2013.AMN	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	19/02/2013	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cubertería de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	2.5	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.24 mg/kg - ppm) desde un cuchillo de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2013.ANK	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	21/02/2013	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillo de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.24	mg/kg - ppm

Migración de Manganeso (0.8 mg/kg – ppm) desde utensilios para hornear para horno eléctrico desde China		
Referencia:	2013.ANU	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	25/02/2013	
Acción tomada	De vuelta al expedidor	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Utensilios para hornear para horno eléctrico	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Manganeso	0.8	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.3 mg/kg - ppm) desde tijeras de cocina desde China		
Referencia:	2013.ANY	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	26/02/2013	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Tijeras de cocina	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.3	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (32 mg/kg - ppm), de Níquel (6.6 mg/kg - ppm) y de Manganeso (84 mg/kg - ppm) desde filtro de acero inoxidable desde China, vía Hong Kong		
Referencia:	2013.ANX	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	26/02/2013	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Filtro de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	32	mg/kg - ppm
Migración de Níquel	6.6	mg/kg - ppm
Migración de Manganeso	84	mg/kg - ppm

Elevado nivel de migración global (50.1; 18.4 mg/dm²) desde sartenes para freir desde Taiwan		
Referencia:	2013.AOG	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera-control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	28/02/2013	
Acción tomada	De vuelta al expedidor	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Sartenes para freir	
Países implicados	Taiwan (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración global	50.1; 18.4	mg/dm ²

Migración de Cromo (1.0 mg/kg - ppm) desde tijeras de cocina desde China		
Referencia:	2013.APG	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera-control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	07/03/2013	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Tijeras de cocina	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	1.0	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (2.9 mg/kg - ppm) desde cuchillos de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2013.APC	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	07/03/2013	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	2.9	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.5 mg/kg - ppm) desde una cuchilla de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2013.APB	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	07/03/2013	
Acción tomada	Importación no autorizada	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.5	mg/kg - ppm

Migración de Níquel (0.6 mg/kg - ppm) desde rejillas de hornos desde Turquía		
Referencia:	2013.ARI	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	22/03/2013	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Rejillas de hornos	
Países implicados	Turquía (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	0.6	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.4 mg/kg - ppm) desde una navaja desde China		
Referencia:	2013.ARQ	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	27/03/2013	
Acción tomada	Importación no autorizada	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Navaja	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.4	mg/kg - ppm

Migración de Níquel (0.5 mg/kg - ppm) y de Manganeso (0.3 mg/kg - ppm) desde parrilla y graseras desde Turquía		
Referencia:	2013.ASH	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera-control en la frontera- expedición aduanera	
Fecha de notificación	04/04/2013	
Acción tomada	Importación no autorizada	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Parrilla y graseras	
Países implicados	Turquía (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	0.5	mg/kg - ppm
Migración de Manganeso	0.3	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.8 mg/kg - ppm), de Níquel (2.7 mg/kg - ppm), de Manganeso (4.39 mg/kg - ppm), de Cobalto (0.28 mg/kg - ppm) y elevado nivel de migración global (99.94 mg/kg - ppm) desde parrilla para barbacoa desde China		
Referencia:	2013.ASS	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera-control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	05/04/2013	
Acción tomada	Detención oficial	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Parrilla para barbacoa	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.8	mg/kg - ppm
Migración de Níquel	2.7	mg/kg - ppm
Migración de Manganeso	4.39	mg/kg - ppm
Migración de Cobalto	0.28	mg/kg - ppm
Migración global	99.94	mg/kg - ppm

Migración de Níquel (0.2 mg/kg - ppm) desde bandejas de horno desde Turquía		
Referencia:	2013.ASY	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	08/04/2013	
Acción tomada	Colocado bajo precinto aduanero	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Bandejas de horno	
Países implicados	Turquía (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	0.2	mg/kg - ppm

Migración de Manganeso (0.4 mg/kg - ppm) desde bandejas de horno desde Turquía		
Referencia:	2013.ATF	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	09/04/2013	
Acción tomada	Importación no autorizada	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Bandejas de horno	
Países implicados	Turquía (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Manganeso	0.4	mg/kg - ppm

Migración de Níquel (0.3 mg/kg - ppm) desde rejillas de horno desde Turquía		
Referencia:	2013.ATE	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	09/04/2013	
Acción tomada	Importación no autorizada	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Rejillas de horno	
Países implicados	Turquía (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	0.3	mg/kg - ppm

Migración de Níquel (0.2 mg/kg - ppm) desde rejillas de horno desde Turquía		
Referencia:	2013.ATI	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	11/04/2013	
Acción tomada	Importación no autorizada	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Rejillas de horno	
Países implicados	Servicios de la Comisión; Italia; Túnez; Turquía (Origen)	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	0.2	mg/kg - ppm

Migración de Níquel (0.21 mg/kg - ppm) desde filtros de café desde India		
Referencia:	2013.ATQ	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	12/04/2013	
Acción tomada	Importación no autorizada	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Filtros de café	
Países implicados	India (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	0.21	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (41.6 mg/kg - ppm), de Níquel (106 mg/kg - ppm) y de Manganeso (0.82 mg/kg - ppm), desde coladores para té desde China		
Referencia:	2013.ATX	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	15/04/2013	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Coladores para té	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	41.6	mg/kg - ppm
Migración de Níquel	106	mg/kg - ppm
Migración de Manganeso	0.82	mg/kg - ppm

Migración de Níquel (0.3mg/kg - ppm) desde rejillas de acero para barbacoa desde Hong Kong		
Referencia:	2013.AUN	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	22/04/2013	
Acción tomada	Importación no autorizada	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Rejillas de acero para barbacoa	
Países implicados	Hong Kong (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	0.21	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (4.0; 4.7 mg/kg - ppm), de Níquel (3.3; 4.6 mg/kg - ppm) desde accesorios metálicos para barbacoa desde China		
Referencia:	2013.AVN	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	26/04/2013	
Acción tomada	Colocado bajo precinto aduanero	
Notificación de:	Finlandia	
Producto:	Accesorios metálicos para barbacoa	
Países implicados	China (Origen); Finlandia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	4.0; 4.7	mg/kg - ppm
Migración de Níquel	3.3; 4.6	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.1 mg/kg - ppm) y de Manganeso (0.4 mg/kg – ppm) desde una batidora de huevos de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2013.AWJ	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- información- control oficial del mercado	
Fecha de notificación	03/05/2013	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Batidora de huevos de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.1	mg/kg - ppm
Migración de Manganeso	0.4	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (105.7 mg/kg - ppm), de Níquel (0.3 mg/kg - ppm) y de Manganeso (160.3 mg/kg - ppm) desde un tamiz de cocina desde China		
Referencia:	2013.AWX	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	07/05/2013	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Tamiz de cocina	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	105.7	mg/kg - ppm
Migración de Níquel	160.3	mg/kg - ppm
Migración de Manganeso	0.3	mg/kg - ppm

Migración de Níquel (0.5 mg/kg - ppm) desde un horno eléctrico desde China		
Referencia:	2013.AWW	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	07/05/2013	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Horno eléctrico	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	0.5	mg/kg - ppm

Migración de Níquel (8.4 mg/dm²) desde una brocheta para parrilla desde China		
Referencia:	2013.AWQ	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	07/05/2013	
Acción tomada	Colocado bajo precinto aduanero	
Notificación de:	Finlandia	
Producto:	Brocheta para parrilla	
Países implicados	China (Origen); Finlandia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	8.4	mg/dm ²

Migración de Cromo (0.2 mg/kg - ppm) desde unas tenacillas de acero inoxidable desde Pakistan		
Referencia:	2013.0641	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	08/05/2013	
Acción tomada	Informar a los destinatarios	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Tenacillas de acero inoxidable	
Países implicados	Pakistan (Origen); Italia (Distribución)	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.2	mg/kg - ppm

Migración de Manganeso (0.61 mg/kg - ppm) desde cuchillos de cocina de hierro/acero inoxidable desde Japón		
Referencia:	2013.AXQ	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	09/05/2013	
Acción tomada	Importación no autorizada	
Notificación de:	Japón	
Producto:	Cuchillos de cocina de hierro/acero inoxidable	
Países implicados	Italia; Japón (Origen)	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Manganeso	0.61	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (1.3 mg/kg - ppm) y de Manganeso (0.9 mg/kg – ppm) desde un bote metálico de aceite desde India		
Referencia:	2013.AXN	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	09/05/2013	
Acción tomada	Colocado bajo precinto aduanero	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Bote metálico de aceite	
Países implicados	India (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	1.3	mg/kg - ppm
Migración de Manganeso	0.9	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (6.2 mg/kg - ppm) y de Manganeso (0.2 mg/kg – ppm) desde tijeras desde China		
Referencia:	2013.AYE	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	13/05/2013	
Acción tomada	Colocado bajo precinto aduanero	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Tijeras	
Países implicados	China (Origen); Italia (Distribución)	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	6.2	mg/kg - ppm
Migración de Manganeso	0.2	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (169.4 mg/kg - ppm), de Níquel (4.2 mg/kg - ppm) y de Manganeso (862.0 mg/kg - ppm) desde rejillas de barbacoa desde China		
Referencia:	2013.AYD	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera-control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	13/05/2013	
Acción tomada	-	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Rejillas de barbacoa	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	169.4	mg/kg - ppm
Migración de Níquel	4.2	mg/kg - ppm
Migración de Manganeso	862.0	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (7.7 mg/kg - ppm) y de Manganeso (0.3 mg/kg - ppm) desde herramientas de acero inoxidable para barbacoa desde China		
Referencia:	2013.AZE	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera-control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	21/05/2013	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Herramientas de acero inoxidable para barbacoa	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	7.7	mg/kg - ppm
Migración de Manganeso	0.3	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.98; 0.3 mg/l) y de Manganeso (3.08; 1.34; 1.77 mg/l) desde cubertería y batidores de huevo desde China		
Referencia:	2013.AZR	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera-control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	23/05/2013	
Acción tomada	Colocado bajo precinto aduanero	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cubertería y batidores de huevo	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.98; 0.3	mg/l
Migración de Manganeso	3.08; 1.34; 1.77	mg/l

Migración de Plomo (72.40 mg/kg - ppm) desde botes de aceite de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2013.BAS	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera-control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	29/05/2013	
Acción tomada	De vuelta al expedidor	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Botes de aceite de acero inoxidable	
Países implicados	Italia; China (Origen)	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Plomo	72.40	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.30 mg/kg - ppm), de Plomo (70.30 mg/kg - ppm) y de Manganeso (0.20 mg/kg - ppm) desde bote de aceite de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2013.BBC	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	03/06/2013	
Acción tomada	Colocado bajo precinto aduanero	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Bote de aceite de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.30	mg/kg - ppm
Migración de Plomo	70.30	mg/kg - ppm
Migración de Manganeso	0.20	mg/kg - ppm

Migración de Zinc (48 mg/dm²) desde rejillas de barbacoa desde China		
Referencia:	2013.BCH	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	07/06/2013	
Acción tomada	Importación no autorizada	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Rejillas de barbacoa	
Países implicados	Italia; China (Origen)	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Plomo	48	mg/dm ²

Migración de Cromo (0.7 mg/kg - ppm) desde cuchillos para ostras de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2013.BDX	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	17/06/2013	
Acción tomada	Importación no autorizada	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos para ostras de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.7	mg/kg - ppm

Migración de Níquel (0.5; 1.4; mg/kg - ppm) y de Manganeso (1.7; 1.4; 0.2 mg/kg - ppm) desde rejillas de barbacoa desde China		
Referencia:	2013.BEC	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	18/06/2013	
Acción tomada	Colocado bajo precinto aduanero	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Rejillas de barbacoa	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	0.5; 1.4	mg/kg - ppm
Migración de Manganeso	1.7; 1.4; 0.2	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (1.5 mg/kg - ppm) y de Manganeso (1.1 mg/kg - ppm) desde parrillas desde China		
Referencia:	2013.BFB	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera-control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	01/07/2013	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Parrillas	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	1.5	mg/kg - ppm
Migración de Manganeso	1.1	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.3 mg/kg - ppm) desde tijeras de cocina de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2013.BGB	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera-control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	04/07/2013	
Acción tomada	Importación no autorizada	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Tijeras de cocina de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Hong Kong; Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.3	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.552 mg/kg – ppm) desde tijeras de cocina (para carne de pollo) desde China		
Referencia:	2013.BGO	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	08/07/2013	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Tijeras de cocina de acero (para carne de pollo)	
Países implicados	China (Origen); Hong Kong; Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.552	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.886 mg/kg – ppm) desde cuchillos desde China		
Referencia:	2013.BGN	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	08/07/2013	
Acción tomada	Colocado bajo precinto aduanero	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos	
Países implicados	China (Origen);Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.886	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.39 mg/kg – ppm) desde cuchillos de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2013.BIE	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	18/07/2013	
Acción tomada	Importación no autorizada	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen);Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.39	mg/kg - ppm

Migración de Manganeso (0.258 mg/kg – ppm) desde cuchillos de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2013.BIP	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	22/07/2013	
Acción tomada	Importación no autorizada	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen);Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Manganeso	0.258	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.5 mg/kg - ppm) y de Níquel (1.483 mg/kg - ppm) desde una aceitera de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2013.BBC	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	23/07/2013	
Acción tomada	-	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Aceitera de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Servicios de la Comisión; Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.5	mg/kg - ppm
Migración de Níquel	1.483	mg/kg - ppm

Migración de Níquel (28 mg/dm²) desde máquinas de pasta desde China		
Referencia:	2013.BKC	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	01/08/2013	
Acción tomada	Colocado bajo precinto aduanero	
Notificación de:	Finlandia	
Producto:	Máquinas de pasta	
Países implicados	China (Origen); Finlandia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	28	mg /dm ²

Migración de Manganeso (0.2 mg/kg – ppm) desde moldes de acero para pasteles desde Taiwan		
Referencia:	2013.BKT	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	06/08/2013	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Moldes de acero para pasteles	
Países implicados	Taiwan (Origen);Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Manganeso	0.2	mg/kg - ppm

Migración de Manganeso (0.2; 0.57 mg/kg - ppm) desde batería de cocina de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2013.BLD	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	08/08/2013	
Acción tomada	Importación no autorizada	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Bateria de cocina de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen);Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Manganeso	0.2; 0.57	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.4 mg/kg – ppm) desde tijeras desmenuzadoras desde China		
Referencia:	2013.BLE	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	08/08/2013	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Tijeras desmenuzadoras	
Países implicados	China (Origen);Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.4	mg/kg - ppm

Migración de Níquel (3.1 mg/kg - ppm) y de Manganeso (0.9 mg/kg - ppm) desde una bandeja de acero desde India		
Referencia:	2013.BLU	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	09/08/2013	
Acción tomada	Importación no autorizada	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Bandeja de acero	
Países implicados	India (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	3.1	mg/kg - ppm
Migración de Manganeso	0.9	mg/kg - ppm

Migración de Níquel (39.6 mg/kg – ppm) desde bandeja de acero desde India		
Referencia:	2013.BLS	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	09/08/2013	
Acción tomada	Importación no autorizada	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Bandeja de acero	
Países implicados	India (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	39.6	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.14 mg/kg - ppm) y de Manganeso (1.42 mg/kg - ppm) desde batidora de acero desde China		
Referencia:	2013.BMB	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	13/08/2013	
Acción tomada	Importación no autorizada	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Batidora de acero	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.14	mg/kg - ppm
Migración de Manganeso	1.42	mg/kg - ppm

Elevado nivel de migración global (43 mg/dm²) desde woks de acero desde China		
Referencia:	2013.BNI	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	26/08/2013	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Woks de acero	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Elevada migración global	43	mg/dm ²

Migración de Plomo (5.9 µg/kg - ppb) desde un bote de aceite de acero desde China		
Referencia:	2013.BOD	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	30/08/2013	
Acción tomada	Importación no autorizada	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Bote de aceite de acero	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Plomo	5.9	µg/kg - ppb

Migración de Manganeso (0.5 mg/kg - ppm) desde utensilios de cocina de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2013.BOJ	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera-control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	03/09/2013	
Acción tomada	Importación no autorizada	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Utensilios de cocina de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Manganeso	0.5	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.7 mg/kg – ppm) desde cortadores de cebolla de acero desde China		
Referencia:	2013.BOM	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera-control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	04/09/2013	
Acción tomada	Importación no autorizada	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cortadores de cebolla de acero	
Países implicados	China (Origen);Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.7	mg/kg - ppm

Elevado nivel de migración global (314; 131 mg/dm²) desde un fabricante y preservador de mermelada desde China, vía Alemania		
Referencia:	2013.1223	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
06	26/09/2013	
Acción tomada	Informar a las autoridades	
Notificación de:	Eslovenia	
Producto:	Fabricador y preservador de mermelada	
Países implicados	China (Origen); Alemania (Distribución); Eslovenia (Origen)	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Elevada migración global	314; 131	mg/dm ²

Migración de Hierro (4.1 mg/kg - ppm) y de Níquel (0.9 mg/kg - ppm) desde utensilios de cocina de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2013.BPF	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	10/09/2013	
Acción tomada	Informar a los destinatarios	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Utensilios de cocina de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Hierro	4.1	mg/kg - ppm
Migración de Níquel	0.9	mg/kg - ppm

Elevado nivel de migración global (14.3; 79.4; 61.7 mg/dm²) desde un juego de cacerolas desde China		
Referencia:	2013.1286	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- Información- control oficial del mercado	
06	20/09/2013	
Acción tomada	Informar a las autoridades	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Juego de cacerolas	
Países implicados	China (Origen); Italia (Distribución)	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Elevada migración global	14.3; 79.4; 61.7	mg/dm ²

Migración de Cromo (0.7 mg/kg – ppm) y elevado nivel de migración global (17.4) desde cubertería de acero desde China		
Referencia:	2013.BQT	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	23/09/2013	
Acción tomada	Importación no autorizada	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cubertería de acero	
Países implicados	China (Origen); Servicios de la Comisión; Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.7	mg/dm ²
Elevada migración global	17.4	

Migración de Cromo (0.49 mg/kg - ppm), de Níquel (0.35 mg/kg - ppm) y de Manganeso (0.39 mg/kg - ppm) desde juego de cuchillos de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2013.BQY	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera-control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	25/09/2013	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Juego de cuchillos de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.49	mg/kg - ppm
Migración de Níquel	0.35	mg/kg - ppm
Migración de Manganeso	0.39	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.259 mg/kg - ppm), de Níquel (6.28 mg/kg - ppm) y de Manganeso (9.62 mg/kg - ppm) desde rejillas para horno eléctrico desde China		
Referencia:	2013.BRS	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera-control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	01/10/2013	
Acción tomada	Detención oficial	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Rejillas para horno eléctrico	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.259	mg/kg - ppm
Migración de Níquel	6.28	mg/kg - ppm
Migración de Manganeso	9.62	mg/kg - ppm

Migración de Plomo (1.9 mg/dm²) desde petacas desde China		
Referencia:	2013.BSJ	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	03/10/2013	
Acción tomada	Importación no autorizada	
Notificación de:	Finlandia	
Producto:	Petacas	
Países implicados	China (Origen);Finlandia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Plomo	1.9	mg/dm ²

Migración de Níquel (1750 mg/kg – ppm) desde cafetera desde India		
Referencia:	2013.BTQ	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	11/10/2013	
Acción tomada	Informar a las autoridades	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cafetera	
Países implicados	India (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	1750	mg/kg - ppm

Migración de Manganeso (0.39 mg/kg - ppm) desde batería de cocina de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2013.BTP	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	11/10/2013	
Acción tomada	Importación no autorizada	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Batería de cocina de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Manganeso	0.39	mg/kg - ppm

Migración de Plomo (1.2 mg/dm²) desde juego de petacas desde China		
Referencia:	2013.BUL	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	17/10/2013	
Acción tomada	Colocado bajo precinto aduanero	
Notificación de:	Finlandia	
Producto:	Juego de petacas	
Países implicados	China (Origen);Finlandia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Plomo	1.2	mg/dm ²

Migración de Níquel (0.425mg/kg – ppm) desde cafeteras desde India		
Referencia:	2013.BUS	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	18/10/2013	
Acción tomada	Informar a las autoridades	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cafeteras	
Países implicados	India (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	0.425	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (1.7; 2.39 mg/kg - ppm) desde utensilios de cocina desde China		
Referencia:	2013.BUR	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	18/10/2013	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Utensilios de cocina	
Países implicados	China (Origen);Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	1.7; 2.39	mg/kg - ppm

Migración de Níquel (0.861 mg/kg – ppm) desde rejillas para hornos desde India		
Referencia:	2013.BVJ	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	23/10/2013	
Acción tomada	Detención oficial	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Rejillas para hornos	
Países implicados	India (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	0.861	mg/kg - ppm

Migración de Níquel (0.167 mg/kg – ppm) desde rejillas para barbacoa desde India		
Referencia:	2013.BVI	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	23/10/2013	
Acción tomada	Detención oficial	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Rejillas para barbacoa	
Países implicados	India (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	0.167	mg/kg - ppm

Elevado nivel de migración global (25 mg/dm²) desde cubertería desde Tailandia		
Referencia:	2013.BVO	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera-control en la frontera- detención de envío	
06	24/10/2013	
Acción tomada	Colocado bajo precinto aduanero	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cubertería	
Países implicados	Tailandia (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Elevada migración global	25	mg/dm ²

Migración de Cromo (8.6; 17.7; 28.5; 37.8 mg/kg - ppm), de Níquel (0.2; 05 mg/kg - ppm) y de Manganeso (0.3; 0.5; 1.1; 1.9 mg/kg - ppm) desde un juego de cuchillos de acero inoxidable, troceadores y tijeras con tabla de cortar desde China		
Referencia:	2013.BWF	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera-control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	30/10/2013	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Juego de cuchillos de acero inoxidable, troceadores y tijeras con tabla de cortar	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	8.6; 17.7; 28.5; 37.8	mg/kg - ppm
Migración de Níquel	0.3; 0.5; 1.1; 1.9	mg/kg - ppm
Migración de Manganeso	0.2; 05	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (2.52 mg/l) desde coladores de acero desde China		
Referencia:	2013.BYF	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	13/11/2013	
Acción tomada	Colocado bajo precinto aduanero	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Coladores de acero	
Países implicados	China (Origen);Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	2.52	mg/l

Migración de Cromo (1.5 mg/kg - ppm) desde cuchillos de cocina de acero inoxidable desde China, vía Hong Kong		
Referencia:	2013.BYW	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	18/11/2013	
Acción tomada	Importación no autorizada	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos de cocina de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Hong Kong (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	1.5	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (hasta 0.55 mg/kg - ppm) desde troqueles para picadora de carne desde China y Hong Kong		
Referencia:	2013.BZH	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	20/11/2013	
Acción tomada	Informar a los destinatarios	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Troqueles para picadora de carne	
Países implicados	China (Origen); Hong Kong (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	Hasta 0.55	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (5.4 µg/kg - ppb), de Manganeso (0.2 µg/kg - ppb) y elevado nivel de migración global (21 mg/dm²) desde cuchillos de acero desde Brasil		
Referencia:	2013.BZU	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	25/11/2013	
Acción tomada	De vuelta al expedidor	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos de acero	
Países implicados	Brasil (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	5.4	µg/kg - ppb
Migración de Manganeso	0.2	µg/kg - ppb
Elevado nivel de migración global	21	mg/dm ²

Migración de Cromo (20.6 mg/l) desde parrillas desde China		
Referencia:	2013.1549	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- Información- control oficial del mercado	
Fecha de notificación	25/11/2013	
Acción tomada	Destrucción	
Notificación de:	Lituania	
Producto:	Parrillas	
Países implicados	China (Origen); Lituania (Distribución)	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	20.6	mg/l

Migración de Cromo (52 mg/kg - ppm) y de Manganeso (2.2 mg/kg - ppm) desde utensilios de cocina desde China		
Referencia:	2013.CAD	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	26/11/2013	
Acción tomada	-	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Utensilios de cocina	
Países implicados	China (origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	52	mg/kg - ppm
Migración de Manganeso	2.2	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (1.39 mg/kg - ppm) desde cortadores de patata con hojas de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2013.CCO	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	13/12/2013	
Acción tomada	Importación no autorizada	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cortadores de patata con hojas de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	1.39	mg/kg - ppm

Migración de Níquel (1.95 mg/l) desde ralladores de patata desde Polonia		
Referencia:	2013.1688	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- Información- control oficial del mercado	
Fecha de notificación	18/12/2013	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Lituania	
Producto:	Ralladores de patata	
Países implicados	República Checa (D); Lituania (D); Polonia (O); Eslovaquia (D)	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	1.95	mg/l

Migración de Cromo (0.2 mg/kg - ppm) desde cortadores de pizza desde China		
Referencia:	2013.CEI	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	27/12/2013	
Acción tomada	Importación no autorizada	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cortadores de pizza	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.2	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (7.4; 11.2; 19.3 mg/kg - ppm), de Manganeso (0.2; 0.3; 0.4 mg/kg - ppm) y elevado nivel de migración global (82 mg/dm²) desde tenedores desde China		
Referencia:	2013.1737	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- Información- control oficial del mercado	
Fecha de notificación	30/12/2013	
Acción tomada	Importación no autorizada	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Tenedores	
Países implicados	China (Origen); Italia (Distribución)	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	7.4; 11.2; 19.3	mg/kg - ppm
Migración de Manganeso	0.2; 0.3; 0.4	mg/kg - ppm
Elevado nivel de migración global	82	mg/dm ²

Migración de Cromo (0.28 mg/dm²) desde tijeras desde China		
Referencia:	2014.AAK	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	03/01/2014	
Acción tomada	Importación no autorizada	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Tijeras	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.28	mg/dm ²

Migración de Níquel (0.5 mg/kg - ppm) desde un juego de abridor de vino de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2014.AAX	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	08/01/2014	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Juego de abridor de vino de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	0.5	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (64.7 mg/l), de Manganeso (3.3 mg/l) y elevado nivel de migración global (713.7 mg/dm²) desde un pelador de patatas desde China		
Referencia:	2014.ACS	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- Información- control oficial del mercado	
Fecha de notificación	16/01/2014	
Acción tomada	Importación no autorizada	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Pelador de patatas	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	64.7	mg/l
Migración de Manganeso	3.3	mg/l
Elevado nivel de migración global	713.7	mg/dm ²

Utensilio de cocina (espátula) desde China inservible para ser utilizado como material en contacto con alimentos (acero inoxidable AISI 201)		
Referencia:	2014.ADX	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	23/01/2014	
Acción tomada	Detención oficial	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Utensilio de cocina (espátula)	
Países implicados	China (Origen); Hong Kong (Origen); Italia	
Peligro	Categoría	Resultado analítico
No apto para ser utilizado como material en contacto con alimentos	Acero inoxidable AISI 201	

Migración de Cromo (0.35 mg/l) desde coladores de acero desde China		
Referencia:	2014.AFC	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	30/01/2014	
Acción tomada	Importación no autorizada	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Coladores de acero	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.35	mg/l

Migración de Manganeso (0.27 mg/kg - ppm) desde batidora desde China		
Referencia:	2014.AFB	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	30/01/2014	
Acción tomada	Informar a los destinatarios	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Batidora	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Manganeso	0.27	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (105.83 mg/kg - ppm), de Níquel (0.69 mg/kg - ppm) y de Manganeso (3.45 mg/kg - ppm) desde utensilios para barbacoa desde China		
Referencia:	2014.AFL	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	31/01/2014	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Utensilios para barbacoa	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	105.83	mg/kg - ppm
Migración de Níquel	0.69	mg/kg - ppm
Migración de Manganeso	3.45	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (14.8 mg/kg - ppm) y de Manganeso (0.4 mg/kg - ppm) desde utensilios de cocina desde China		
Referencia:	2014.AFJ	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- Información- control oficial del mercado	
Fecha de notificación	31/01/2014	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Utensilios de cocina	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	14.8	mg/kg - ppm
Migración de Manganeso	0.4	mg/kg - ppm

Migración de Níquel (0.3 mg/kg - ppm) desde batidoras desde Hong Kong		
Referencia:	2014.AFP	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera-control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	03/02/2014	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Batidoras	
Países implicados	Hong Kong (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	0.3	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (1.34 mg/kg - ppm) desde cortadores de pizza desde China		
Referencia:	2014.AFN	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera-control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	03/02/2014	
Acción tomada	Importación no autorizada	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cortadores de pizza	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	1.34	mg/kg - ppm

Migración de Manganeso (0.34; 0.15 mg/l) y elevado nivel de migración global (21.7; 13.3 mg/dm²) desde cuchilla de batidora desde China		
Referencia:	2014.AFY	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- Información- control oficial del mercado	
Fecha de notificación	04/02/2014	
Acción tomada	Importación no autorizada	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchilla de batidora	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Manganeso	0.34; 0.15	mg/l
Elevado nivel de migración global	21.7; 13.3	mg/dm ²

Migración de Cromo (0.410 mg/kg - ppm) desde frascos con tapa de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2014.AGS	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	06/02/2014	
Acción tomada	Colocado bajo precinto aduanero	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Frascos con tapa de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.410	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (1.97 mg/kg - ppm) desde un juego de herramientas para barbacoa desde China, vía Hong Kong		
Referencia:	2014.AIY	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	20/02/2014	
Acción tomada	Importación no autorizada	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Juego de herramientas para barbacoa	
Países implicados	China (Origen); Hong Kong (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	1.97	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.9 mg/kg - ppm) desde cucharas de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2014.0251	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- Información- control oficial del mercado	
Fecha de notificación	21/02/2014	
Acción tomada	Retirada del mercado	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Juego de herramientas para barbacoa	
Países implicados	China (Origen); Italia (Distribución)	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.9	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.687 mg/kg - ppm) desde cuchillos de acero desde Hong Kong		
Referencia:	2014.AJX	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- expedición aduanera	
Fecha de notificación	28/02/2014	
Acción tomada	Importación no autorizada	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos de acero	
Países implicados	Hong Kong (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.687	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.35; 0.40 mg/kg - ppm) desde cubertería de cocina de acero desde China		
Referencia:	2014.AKS	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	06/03/2014	
Acción tomada	Importación no autorizada	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cubertería de cocina de acero	
Países implicados	Hong Kong (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.35; 0.40	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (10.2 mg/kg - ppm) desde juego de herramientas de barbacoa desde China		
Referencia:	2014.AMI	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	17/03/2014	
Acción tomada	Detención oficial	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Juego de herramientas de barbacoa	
Países implicados	Hong Kong (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	10.2	mg/kg - ppm

Migración de Manganeso (0.71; 0.22 mg/kg - ppm) desde bandejas de barbacoa desde China		
Referencia:	2014.AMK	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	17/03/2014	
Acción tomada	Importación no autorizada	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Bandejas de barbacoa	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Manganeso	0.71; 0.22	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.420 mg/kg - ppm) desde troqueles de picadora de carne desde China, vía Hong Kong		
Referencia:	2014.AMI	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	20/03/2014	
Acción tomada	Detención oficial	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Troqueles de picadora de carne	
Países implicados	China (Origen); Hong Kong (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.420	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.354 mg/kg - ppm) desde cuchillos desde China		
Referencia:	2014.ANY	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	27/03/2014	
Acción tomada	Importación no autorizada	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.354	mg/kg - ppm

Migración de Níquel (0.863 mg/kg - ppm) desde rejilla para horno eléctrico desde China		
Referencia:	2014.AOL	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	01/04/2014	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Rejilla para horno eléctrico	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	0.863	mg/kg - ppm

Elevado nivel de migración global (55.2; 72.5; 185.2 mg/kg - ppm) desde moldes metálicos para pasteles desde China		
Referencia:	2014.AOZ	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
06	07/04/2014	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Moldes metálicos para pasteles	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Elevada migración global	55.2; 72.5; 185.2	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.310 mg/kg - ppm), de Níquel (2.36 mg/kg - ppm) y de Manganeso (2.7 mg/kg - ppm) desde parrillas de acero para barbacoa de gas desde China		
Referencia:	2014.APQ	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	08/04/2014	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Parrillas de acero para barbacoa de gas	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.310	mg/kg - ppm
Migración de Níquel	2.7	mg/kg - ppm
Migración de Manganeso	2.7	mg/kg - ppm

Migración de Níquel (1.413 mg/kg - ppm) desde rejilla para horno eléctrico desde China		
Referencia:	2014.APR	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	08/04/2014	
Acción tomada	Importación no autorizada	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Rejilla para horno eléctrico	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	1.413	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (21.647 mg/kg - ppm), de Níquel (0.302 mg/kg - ppm), de Manganeso (0.881 mg/kg - ppm) y elevado nivel de migración global (43 mg/dm²) desde cuchillos desde China, vía Hong Kong		
Referencia:	2014.0253	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- Información para la atención- control oficial del mercado	
Fecha de notificación	16/04/2014	
Acción tomada	Detención oficial	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos	
Países implicados	China (Origen); Hong Kong (Origen); Italia (Distribución)	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	21.647	mg/kg - ppm
Migración de Níquel	0.302	mg/kg - ppm
Migración de Manganeso	0.881	mg/kg - ppm
Elevado nivel de migración global	43	mg/dm ²

Migración de Manganeso (0.212 mg/kg - ppm) desde coladores de acero desde China		
Referencia:	2014.ARQ	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	22/04/2014	
Acción tomada	Informar a las autoridades	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Coladores de acero	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Manganeso	0.212	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (9.217 mg/kg - ppm), de Manganeso (0.363 mg/kg - ppm) y elevado nivel de migración global (47 mg/dm²) desde cuchillos de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2014.0553	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- Información para la atención- control oficial del mercado	
Fecha de notificación	23/04/2014	
Acción tomada	No acción tomada	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	9.217	mg/kg - ppm
Migración de Manganeso	0.363	mg/kg - ppm
Elevado nivel de migración global	47	mg/dm ²

Migración de Cromo (3.318 mg/kg - ppm) y de Manganeso (0.18 mg/kg - ppm) desde utensilios de molinillos desde Hong Kong		
Referencia:	2014.ARS	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	23/04/2014	
Acción tomada	Detención oficial	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Utensilios de molinillos	
Países implicados	Hong Kong (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	3.318	mg/kg - ppm
Migración de Manganeso	0.18	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.47 mg/kg - ppm) desde cuchillos de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2014.ARU	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	24/04/2014	
Acción tomada	Detenido por operador	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.47	mg/kg - ppm

Corrosión de cantimplorade metal desde Hong Kong		
Referencia:	2014.0621	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- Información para la atención- queja del consumidor	
Fecha de notificación	06/05/2014	
Acción tomada	Aviso a los consumidores	
Notificación de:	Grecia	
Producto:	Cantimplora de metal	
Países implicados	Grecia (Distribución); Hong Kong (Origen)	
Peligro	Categoría	Unidades
Interior oxidado	Corrosión	

Corrosión de cantimplora de metal desde China		
Referencia:	2014.ASW	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- Información para la atención- queja del consumidor	
Fecha de notificación	07/05/2014	
Acción tomada	Importación no autorizada	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cantimplora de metal	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Categoría	Unidades
Corrosión	No determinada	

Elevado nivel de migración global (15 mg/dm²) desde moldes metálicos para pasteles desde China		
Referencia:	2014.AOZ	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
06	08/04/2014	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Moldes metálicos para pasteles	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Elevada migración global	15	mg/dm ²

Migración de Cromo (0.155 mg/kg - ppm), de Níquel (0.271 mg/kg - ppm) y de Manganeso (0.29 mg/kg - ppm) desde parrillas de barbacoa desde China, vía Hong Kong		
Referencia:	2014.ATA	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	09/05/2014	
Acción tomada	Importación no autorizada	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Parrillas de acero para barbacoa	
Países implicados	China (Origen); Hong Kon (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.155	mg/kg - ppm
Migración de Níquel	0.271	mg/kg - ppm
Migración de Manganeso	0.29	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.95 mg/kg - ppm) desde cuchillos de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2014.AWD	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	29/05/2014	
Acción tomada	Importación no autorizada	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.95	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.39 mg/kg - ppm) desde tetera para hervir leche de acero inoxidable desde China, vía Hong Kong		
Referencia:	2014.AWE	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	29/05/2014	
Acción tomada	Importación no autorizada	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Tetera para hervir leche de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Hong Kong (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.39	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (9 mg/kg - ppm) desde cuchillos desde China		
Referencia:	2014.AXY	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	10/06/2014	
Acción tomada	De vuelta al expedidor	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	9	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (2.7; 2.4 mg/dm²) desde un juego para barbacoa desde China, vía Suecia		
Referencia:	2014.0810	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- Información para el seguimiento control oficial de mercado	
Fecha de notificación	13/06/2014	
Acción tomada	Detención oficial	
Notificación de:	Finlandia	
Producto:	Juego de barbacoa	
Países implicados	Bulgaria (D); China (O); Servicios de la Comisión; Dinamarca (D); Finlandia (D); Alemania (D); Italia (D); Noruega (D); Polonia (D); Suecia (O); Suiza (D); Reino Unido (D)	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	2.7; 2.4	mg/dm ²

Migración de Manganeso (0.66 mg/kg - ppm) desde parrillas de hierro fundido desde China		
Referencia:	2014.AYW	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	16/06/2014	
Acción tomada	Importación no autorizada	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Parrillas de hierro fundido	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Manganeso	0.66	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.7 mg/kg - ppm), de Níquel (0.2 mg/kg - ppm) y de Manganeso (0.3 mg/kg - ppm) desde utensilios de cocina de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2014.AZY	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- expedición aduanera	
Fecha de notificación	18/06/2014	
Acción tomada	Detención oficial	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Parrillas de acero para barbacoa	
Países implicados	China (Origen); Hong Kong (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.7	mg/kg - ppm
Migración de Níquel	0.2	mg/kg - ppm
Migración de Manganeso	0.3	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (12.5 mg/kg - ppm) y elevado nivel de migración global (74 mg/dm²) desde juego de cuchillos de carne desde China, vía Hong Kong		
Referencia:	2014.0877	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- Información para el seguimiento control oficial de mercado	
Fecha de notificación	25/06/2014	
Acción tomada	Retirada del mercado	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Juego de cuchillos de carne	
Países implicados	China (O); Germany (D); Hong Kong (O); Italy (D)	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	12.5	mg/kg - ppm
Elevado nivel de migración global	74	mg/dm ²

Migración de Cromo (1.4 mg/kg - ppm) y de Manganeso (13.7 mg/kg - ppm) desde coladores de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2014.BDH	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- expedición aduanera	
Fecha de notificación	10/07/2014	
Acción tomada	Detención oficial	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Coladores de acero inoxidable	
Países implicados	Hong Kong (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	1.4	mg/kg - ppm
Migración de Manganeso	13.7	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (8.4 mg/dm²) desde brochetas desde China		
Referencia:	2014.1016	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- Información para el seguimiento control oficial de mercado	
Fecha de notificación	23/07/2014	
Acción tomada	Aviso a los consumidores	
Notificación de:	Finlandia	
Producto:	Brochetas	
Países implicados	China (O); Finlandia (D)	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	8.4	mg/dm ²

Migración de Manganeso (2 mg/dm²) desde batidores de huevo desde China		
Referencia:	2014.BFQ	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera-control en la frontera- expedición aduanera	
Fecha de notificación	29/07/2014	
Acción tomada	Detención oficial	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Batidores de huevo	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Manganeso	2	mg/dm ²

Migración de Cromo (1.9 mg/kg - ppm), de Níquel (158.2 mg/kg - ppm) desde tapón de vino desde China		
Referencia:	2014.BGX	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera-control en la frontera- expedición aduanera	
Fecha de notificación	01/08/2014	
Acción tomada	Detención oficial	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Tapón de vino	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	1.9	mg/kg - ppm
Migración de Níquel	158.2	mg/kg - ppm

Migración de Níquel (0.21 mg/kg - ppm) y de Manganeso (0.18 mg/kg - ppm) desde parrilla y bandeja de goteo desde Turquía		
Referencia:	2014.BIA	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	12/08/2014	
Acción tomada	Detención oficial	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Parrilla y bandeja de goteo	
Países implicados	Turquía (O); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	0.21	mg/kg - ppm
Migración de Manganeso	0.18	mg/kg - ppm

Capa exterior despegada (40 mg/dm²) desde cuchillos desde China		
Referencia:	2014.BJP	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	26/08/2014	
Acción tomada	Detención oficial	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Categoría	Resultado analítico
Capa exterior despegada	Migración	40 mg/dm ²

Migración de Cromo (12.8 mg/kg - ppm) y de Manganeso (1.8 mg/kg - ppm) desde tijeras de cocina desde China		
Referencia:	2014.BLC	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	08/09/2014	
Acción tomada	Colocado bajo precinto aduanero	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Tijeras de cocina	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	12.8	mg/kg - ppm
Migración de Manganeso	1.8	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (2.9 mg/dm²) desde pelador de acero desde China		
Referencia:	2014.BLD	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- expedición aduanera	
Fecha de notificación	08/09/2014	
Acción tomada	Colocado bajo precinto aduanero	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Pelador de acero	
Países implicados	China (O); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	2.9	mg/dm ²

Migración de Cromo (92.67 mg/l) desde cucharas de cocina desde Hong Kong		
Referencia:	2014.1256	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- Información para la atención control oficial de mercado	
Fecha de notificación	10/09/2014	
Acción tomada	Retirada del mercado	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cucharas de cocina	
Países implicados	China (O); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	92.67	mg/l

Migración de Cromo (0.7 mg/kg - ppm) desde cuchillos de cocina de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2014.1300	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- Información para la atención control oficial de mercado	
Fecha de notificación	19/09/2014	
Acción tomada	-	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos de cocina de acero inoxidable	
Países implicados	China (O); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.7	mg/kg - ppm

Migración de Níquel (1634.9 mg/kg - ppm) desde tapón de botella desde China		
Referencia:	2014.BOL	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	08/10/2014	
Acción tomada	Colocado bajo precinto aduanero	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Tapón de botella	
Países implicados	China (O); Servicios de la Comisión; Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	1634.9	mg/kg - ppm

Migración de Manganeso (0.5 mg/kg - ppm) desde coladores desde China		
Referencia:	2014.BOU	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	10/10/2014	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Coladores	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Manganeso	0.5	mg/kg - ppm

Migración de Plomo (4.4 mg/kg - ppm) desde una mini sartén con forma de corazón desde China		
Referencia:	2014.1406	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- alerta- control oficial de mercado	
Fecha de notificación	15/10/2014	
Acción tomada	Aviso a los consumidores	
Notificación de:	Alemania	
Producto:	Mini sartén con forma de corazón	
Países implicados	Austria (D); China (O); Croacia (D); República Checa (D); Alemania (D); Hungría(D); Países Bajos (D); Polonia (D); Eslovaquia (D); Eslovenia (D)	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Plomo	4.4	mg/kg - ppm

Migración de Manganeso (0.2 mg/kg - ppm) desde placa de parrilla desde China		
Referencia:	2014.BPO	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	16/10/2014	
Acción tomada		
Notificación de:	Italia	
Producto:	Placa de parrilla	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Manganeso	0.2	mg/kg - ppm

Elevado nivel de migración global (19.2 mg/dm²) desde cuchillos de colores desde China		
Referencia:	2014.1423	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- información para la atención- control oficial de mercado	
Fecha de notificación	20/10/2014	
Acción tomada	Retirada del mercado	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos de colores	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Elevada migración global	19.2	mg/dm ²

Elevado nivel de migración global (228 mg/kg – ppm) desde un juego de tapones desde China		
Referencia:	2014.BRI	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- expedición aduanera	
Fecha de notificación	24/10/2014	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Juego de tapones	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Elevada migración global	228	mg/kg - ppm

Elevado nivel de migración global (873 mg/dm²) desde tapones para botellas desde China		
Referencia:	2014.BTL	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- expedición aduanera	
Fecha de notificación	12/11/2014	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Tapones para botellas	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Elevada migración global	873	mg/dm ²

Migración de Cromo (0.4 mg/kg - ppm) desde ralladores de acero desde China		
Referencia:	2014.BVG	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	21/11/2014	
Acción tomada	Colocado bajo precinto aduanero	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Ralladores de acero	
Países implicados	China (O); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.4	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.34 mg/kg - ppm) desde cuchillos de acero desde China		
Referencia:	2014.BVS	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- expedición aduanera	
Fecha de notificación	26/11/2014	
Acción tomada	Colocado bajo precinto aduanero	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos de acero	
Países implicados	China (O); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.34	mg/kg - ppm

Elevada concentración de Cromo (0.8 mg/kg - ppm) en cubertería de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2014.BVT	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	26/11/2014	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cubertería de acero inoxidable	
Países implicados	China (O); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.8	mg/kg - ppm

Elevado nivel de migración global (285.5 mg/dm²) desde batería de cocina desde China		
Referencia:	2014.BZC	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
06	11/12/2014	
Acción tomada	Informar a las autoridades	
Notificación de:	Polonia	
Producto:	Batería de cocina	
Países implicados	China (Origen); Polonia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Elevada migración global	285.5	mg/dm ²

Migración de Níquel (0.3 mg/kg - ppm) cucharillas desde China		
Referencia:	2014.1748	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- Información para la atención- control oficial de mercado	
Fecha de notificación	22/12/2014	
Acción tomada	Retirada del mercado	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cucharillas	
Países implicados	China (O); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	0.3	mg/kg - ppm

Corrosión de un molde para pasteles desde China		
Referencia:	2015.AAD	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	05/01/2015	
Acción tomada	Detención oficial	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Molde para pasteles	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Categoría	Resultado analítico
Corrosión		

Migración de Níquel (0.43 mg/kg - ppm) desde un rallador de acero desde Turquía		
Referencia:	2015.AAF	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- expedición aduanera	
Fecha de notificación	05/01/2015	
Acción tomada	Colocado bajo precinto aduanero	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Rallador de acero	
Países implicados	Turquía (O); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	0.43	mg/kg - ppm

Elevado nivel de migración global (55 mg/dm²) desde utensilios para cortar verduras desde China		
Referencia:	2014.ACN	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
06	19/01/2015	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Utensilios para cortar verduras	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Elevada migración global	55	mg/dm ²

Migración de Cromo (4.16 mg/l) desde cuchillos de acero desde China, vía Hong Kong		
Referencia:	2015.0070	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- Información para el seguimiento- control oficial de mercado	
Fecha de notificación	21/01/2015	
Acción tomada	Retirada del mercado	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos de acero	
Países implicados	China (O); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	4.16	mg/l

Migración de Cromo (0.3 mg/l) desde pelador desde China		
Referencia:	2015.ADO	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	23/01/2015	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Pelador	
Países implicados	China (O); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.3	mg/l

Migración de Cromo (0.8 mg/l) desde cuchillos de acero desde China		
Referencia:	2015.AEC	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	26/01/2015	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos de acero	
Países implicados	China (O); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.8	mg/l

Migración de Níquel (0.29 mg/kg - ppm) desde rejillas de horno desde China		
Referencia:	2015.AEX	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	30/01/2015	
Acción tomada	Importación no autorizada	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Rejillas de horno	
Países implicados	China (O); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	0.29	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (1.102 mg/kg - ppm) desde cuchillos de acero desde China, vía Hong Kong		
Referencia:	2015.0130	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- Información para la atención- control oficial de mercado	
Fecha de notificación	04/02/2015	
Acción tomada	Retirada del mercado	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos de acero	
Países implicados	China (O); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	1.102	mg/l

Migración de Níquel (0.2 mg/kg - ppm) desde juego de barbacoa desde China		
Referencia:	2015.AHG	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	13/02/2015	
Acción tomada	Informar a las autoridades	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Juego de barbacoa	
Países implicados	China (O); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	0.2	mg/kg - ppm

Migración de Níquel (0.1 mg/kg - ppm) desde un juego de herramientas para barbacoa desde China		
Referencia:	2015.AIS	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- expedición aduanera	
Fecha de notificación	24/02/2015	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Juego de herramientas para barbacoa	
Países implicados	China (O); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	0.1	mg/kg - ppm

Migración de Manganeso (0.19 mg/kg - ppm) desde las partes de acero inoxidable de una parrilla desde Hong Kong		
Referencia:	2015.AIT	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera-control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	24/02/2015	
Acción tomada	Informar a los destinatarios	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Partes de acero inoxidable de parrilla	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Manganeso	0.19	mg/kg - ppm

Elevado nivel de migración global (518 mg/kg - ppm) desde juego tapones de vino cromados desde China		
Referencia:	2015.AKM	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera-control en la frontera- expedición aduanera	
06	10/03/2015	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Juego de tapones de botellas de vino cromados	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Elevada migración global	518	mg/kg - ppm

MEAL
Entregable D.1.2

Migración de Cromo (0.4 mg/kg - ppm) desde cuchillas de picadora de carne desde China		
Referencia:	2015.ALD	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	12/03/2015	
Acción tomada	Informar a los destinatarios	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillas de picadora de carne	
Países implicados	China (O); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.4	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.89 mg/kg - ppm) desde cuchillos con mango de madera desde Hong Kong		
Referencia:	2015.0307	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- Información para el seguimiento- control oficial de mercado	
Fecha de notificación	13/03/2015	
Acción tomada	Retirada del mercado	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillas con mango de madera	
Países implicados	China; Servicios de la Comisión; Hong Kong (O); Italia; Eslovenia(D)	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.89	mg/kg - ppm

Pelador desde China inservible para para el uso como material en contacto con alimentos (acero inoxidable AISI 201)		
Referencia:	2015.AMZ	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- expedición aduanera	
Fecha de notificación	24/03/2015	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Pelador	
Países implicados	China (Origen)	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Acero no apto	(acero inoxidable AISI 201)	

Migración de Cromo (1.7 mg/kg - ppm) desde un juego de cuchillos desde China		
Referencia:	2015.ANM	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	27/03/2015	
Acción tomada	Destrucción	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Juego de cuchillos	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	1.7	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.2 mg/kg - ppm) desde juego de barbacoa desde China		
Referencia:	2015.ANP	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	27/03/2015	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Juego de barbacoa	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.2	mg/kg - ppm

Migración de Manganeso (1.9 mg/kg - ppm) desde rejillas para barbacoa desde China		
Referencia:	2015.AOI	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- expedición aduanera	
Fecha de notificación	01/04/2015	
Acción tomada	Detención oficial	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Rejillas para barbacoa	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Manganeso	1.9	mg/kg - ppm

Corrosión y elevado nivel de migración global (1266 mg/kg - ppm) desde utensilios de cocina desde China inservibles para el uso como material en contacto con alimentos		
Referencia:	2015.AOK	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera-control en la frontera- expedición aduanera	
06	01/04/2015	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Utensilios de cocina de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Categoría	Resultado analítico
Elevada migración global	Migración	1266 mg/kg - ppm
Corrosión	No determinada	
Inservible para el uso como material en contacto con alimentos	Acero inoxidable AISI 201	

Migración de Cromo (0.6 mg/kg - ppm), de Níquel (5.3 mg/kg - ppm) y de Manganeso (6 mg/kg - ppm) desde parrillas de barbacoa desde China		
Referencia:	2014.AZY	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera-control en la frontera- expedición aduanera	
Fecha de notificación	03/04/2015	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Parrillas de barbacoa	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.6	mg/kg - ppm
Migración de Níquel	5.3	mg/kg - ppm
Migración de Manganeso	6	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.3 mg/kg - ppm) desde cuchillos desde China		
Referencia:	2015.APD	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera-control en la frontera- expedición aduanera	
Fecha de notificación	03/04/2015	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.3	mg/kg - ppm

Migración de Manganeso (0.4 mg/kg - ppm) y elevado nivel de migración global (34 mg/kg - ppm) desde termos de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2015.ASJ	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera-control en la frontera- expedición aduanera	
Fecha de notificación	21/04/2015	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Termos de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Manganeso	0.4	mg/kg - ppm
Elevado nivel de migración global	34	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (>0.1 mg/l), de Níquel (>0.1 mg/l) y de Manganeso (>0.1 mg/l) desde cuchillos de acero desde Vietnam		
Referencia:	2014.ASO	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	22/04/2015	
Acción tomada	De vuelta al expedidor	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos de acero	
Países implicados	Vietnam (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	>0.1	mg/l
Migración de Níquel	>0.1	mg/l
Migración de Manganeso	>0.1	mg/l

Migración de Manganeso (0.6 mg/kg - ppm) desde espumaderas desde China		
Referencia:	2015.AUH	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	04/05/2015	
Acción tomada	Destrucción	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Espumaderas	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Manganeso	0.6	mg/kg - ppm

Migración de Manganeso (2.1 mg/kg - ppm) desde cucharón de acero inoxidable desde India		
Referencia:	2015.AXB	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	19/05/2015	
Acción tomada	Detención oficial	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cucharón de acero inoxidable	
Países implicados	India (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Manganeso	2.1	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.4 mg/kg - ppm) desde tenacillas para spaguetti desde China		
Referencia:	2015.BAC	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	17/06/2015	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Tenacillas para spaguetti	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.4	mg/kg - ppm

Migración de Níquel (12 mg/kg - ppm) desde una lata de cerveza fabricada en China, vía Alemania		
Referencia:	2015.0862	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- Información para el seguimiento- control oficial de mercado	
Fecha de notificación	03/07/2015	
Acción tomada	Retirada del mercado	
Notificación de:	Eslovenia	
Producto:	Lata de cerveza	
Países implicados	China(O); Alemania; Eslovenia(D); Estados Unidos	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	12	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (18.3 mg/l) y de Manganeso (1.1 mg/kg - ppm) desde cuchillos de acero inoxidable desde China, vía Francia		
Referencia:	2015.0863	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- Información para el seguimiento- control oficial de mercado	
Fecha de notificación	03/07/2015	
Acción tomada	Incautación	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Tijeras de cocina	
Países implicados	China (Origen); Francia Italia; (Distribución)	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	18.3	mg/kg - ppm
Migración de Manganeso	1.1	mg/kg - ppm

Migración de Níquel (672 mg/kg - ppm) desde un tapón de vino desde China, vía Hong Kong		
Referencia:	2015.BCI	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- Información para el seguimiento- control oficial de mercado	
Fecha de notificación	06/07/2015	
Acción tomada	Detención oficial	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Tapón de vino	
Países implicados	China(O); Hong Kong; Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	672	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (1 mg/l) y elevado nivel de migración global (29 mg/dm²) desde cuchillos de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2015.BFE	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	22/07/2015	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	1	mg/l
Elevado nivel de migración global	29	mg/dm ²

Migración de Cromo (3.5 mg/l) y elevado nivel de migración global (14 mg/dm²) desde cuchillos de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2015.BFD	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	22/07/2015	
Acción tomada	Detenido por operador	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	3.5	mg/l
Elevado nivel de migración global	14	mg/dm ²

Migración de Cromo (0.8 mg/kg - ppm) desde pinzas de acero para pescado desde China		
Referencia:	2015.BFH	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	23/07/2015	
Acción tomada	Detención oficial	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Pinzas de acero para pescado	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.8	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.8 mg/kg - ppm) desde cesta de acero inoxidable para cocinar verduras al vapor desde China		
Referencia:	2015.BFT	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera-control en la frontera- expedición aduanera	
Fecha de notificación	27/07/2015	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cesta de acero inoxidable para cocinar verduras al vapor	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.8	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (4.4-17.2 mg/kg - ppm) y elevado nivel de migración global (37-144 mg/dm²) desde juego de cuchillos con tabla para cortar desde China		
Referencia:	2015.BGC	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera-control en la frontera- expedición aduanera	
Fecha de notificación	29/07/2015	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Juego de cuchillos con tabla para cortar	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	4.4-17.2	mg/kg - ppm
Elevado nivel de migración global	37-144	mg/dm ²

Migración de Níquel (1.43 mg/kg - ppm) desde cubertería de barbacoa desde China		
Referencia:	2015.0988	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- alerta- control oficial de mercado	
Fecha de notificación	29/07/2015	
Acción tomada	Aviso a los consumidores	
Notificación de:	Alemania	
Producto:	Cubertería de barbacoa	
Países implicados	Austria (D); Bélgica (D); Bulgaria (D); China (O); Croacia (D); República Checa (D); Dinamarca (D); Finlandia (D); Francia (D); Alemania (D); Grecia (D); Italia (D); Malta (D); Países Bajos (D); Polonia (D); Portugal(D); Rumania (D); Eslovaquia(D); Eslovenia (D); España(D); Suecia (D); Suiza(D)	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	1.43	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.35 mg/l) y de Manganeso (0.19 mg/l) desde un contenedor metálico de aceite comestible desde China		
Referencia:	2015.BGO	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	03/08/2015	
Acción tomada	Detención oficial	
Notificación de:	Croacia	
Producto:	Contenedor metálico de aceite comestible	
Países implicados	China (Origen); Croacia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.35	mg/l
Migración de Manganeso	0.19	mg/l

Migración de Cromo (13.9 mg/kg - ppm) y elevado nivel de migración global (>235 mg/dm²) desde juego de cuchillos desde China		
Referencia:	2015.BIM	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	20/08/2015	
Acción tomada	Detención oficial	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Juego de cuchillos	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	13.9	mg/kg - ppm
Elevado nivel de migración global	>235	mg/dm ²

Migración de Cromo (0.5; 1.7; 2.6 mg/l) desde cuchillos de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2015.1151	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos-información para el seguimiento- control oficial de mercado	
Fecha de notificación	08/09/2015	
Acción tomada	Retirada del mercado	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Italia; Rumania (Distribución)	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.5; 1.7; 2.6	mg/l

Migración de Cromo (3.3 mg/kg - ppm), de Manganeso (0.2 mg/kg - ppm) y elevado nivel de migración global (25 mg/dm²) desde cuchillo de mantequilla, cuchillos de carnicero y cuchillos de mesa de acero desde China		
Referencia:	2014.BLH	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	11/09/2014	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillo de mantequilla, cuchillos de carnicero y cuchillos de mesa de acero	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	3.3	mg/kg - ppm
Migración de Manganeso	0.2	mg/kg - ppm
Migración global	25	mg/dm ²

Migración de Cromo (0.4 mg/kg - ppm) desde cuchillos de acero desde Hong Kong		
Referencia:	2015.BMS	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	23/09/2015	
Acción tomada	Importación no autorizada	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos de acero	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.4	mg/kg - ppm

MEAL
Entregable D.1.2

Migración de Cromo (0.4 mg/kg - ppm) desde cuchillos de acero para queso desde China		
Referencia:	2015.BMT	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	23/09/2015	
Acción tomada	-	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos de acero para queso	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.4	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (12.79; 9.48; 7.16 mg/kg - ppm) desde cortador de verduras desde Japón		
Referencia:	2015.BNF	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	29/09/2015	
Acción tomada	-	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cortador de verduras	
Países implicados	Japón (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	12.79; 9.48; 7.16	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (8.2 mg/kg - ppm), de Manganeso (0.2 mg/kg - ppm) y elevado nivel de migración global (45 mg/dm²) desde cuchillo de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2014.BPV	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera-control en la frontera- expedición aduanera	
Fecha de notificación	14/10/2015	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillo de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	8.2	mg/kg - ppm
Migración de Manganeso	0.2	mg/kg - ppm
Elevado nivel de migración global	45	mg/dm ²

Migración de Manganeso (1.0 mg/kg - ppm) desde una batidora de mano desde China		
Referencia:	2015.BRA	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera-control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	26/10/2015	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Batidora de mano	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Manganeso	1.0	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.19 mg/kg - ppm) y de Níquel(0.2 mg/kg - ppm) desde utensilios de cocina de acero desde China		
Referencia:	2014.BLH	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera-control en la frontera- expedición aduanera	
Fecha de notificación	28/10/20145	
Acción tomada	Colocado bajo precinto aduanero	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Utensilios de cocina de acero	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.19	mg/kg - ppm
Migración de Níquel	0.2	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (9; 0.5 mg/kg - ppm), de Níquel (0.2 mg/kg - ppm), de Manganeso (0.4 mg/kg - ppm) y elevado nivel de migración global (27 mg/dm²) desde cuchillos de cocina desde China		
Referencia:	2015.BSD	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera-control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	03/11/2014	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos de cocina	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	9; 0.5	mg/kg - ppm
Migración de Níquel	0.4	mg/kg - ppm
Migración de Manganeso	0.2	mg/kg - ppm
Migración global	27	mg/dm ²

Migración de Manganeso (0.120 mg/kg - ppm) desde una parrilla de acero desde China		
Referencia:	2015.BSI	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	03/11/2015	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Parrilla de acero	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Manganeso	0.120	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.4; 0.6 mg/kg - ppm) desde tijeras de cocina desde China		
Referencia:	2015.BSV	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- expedición aduanera	
Fecha de notificación	04/11/2015	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Tijeras de cocina	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.4; 0.6	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (34.1 mg/kg - ppm) y de Manganeso (66.6 mg/kg - ppm) desde paletas para preparar comida desde Brasil		
Referencia:	2015.BUJ	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- expedición aduanera	
Fecha de notificación	13/11/2015	
Acción tomada	Colocado bajo precinto aduanero	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Paletas para preparar comida	
Países implicados	Brasil (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	34.1	mg/kg - ppm
Migración de Manganeso	66.6	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (0.3 mg/kg - ppm), de Níquel (0.3 mg/kg - ppm) y elevado nivel de migración global (21 mg/kg - ppm) desde vinagreras de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2015.BZC	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	15/12/2015	
Acción tomada	Re-envío	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Vinagreras de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.3	mg/kg - ppm
Migración de Níquel	0.3	mg/kg - ppm
Migración global	21	mg/kg - ppm

Migración de Níquel (0.3 mg/kg - ppm), de Manganeso (0.15 mg/kg - ppm) y elevado nivel de migración global (20 mg/dm²) desde batidora de mano desde China		
Referencia:	2015.BZG	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera-control en la frontera- expedición aduanera	
Fecha de notificación	16/12/2014	
Acción tomada	Colocado bajo precinto aduanero	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Batidora de mano	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Níquel	0.3	mg/kg - ppm
Migración de Manganeso	0.15	mg/kg - ppm
Migración global	20	mg/dm ²

Migración de Cromo (2.2 mg/l) desde cuchillos de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2015.CAC	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera-control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	21/12/2015	
Acción tomada	Destrucción	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	2.2	mg/l

Migración de Cromo (30.4; 16.7; 30.8 mg/l) desde cuchillos, cucharas y tenedores de acero inoxidable desde China		
Referencia:	2015.CAP	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	23/12/2015	
Acción tomada	Destrucción	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillos, cucharas y tenedores de acero inoxidable	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	30.4; 16.7; 30.8	mg/l

Migración de Cromo (0.9 mg/kg - ppm) desde cuchillo de acero para queso desde China, vía Hong Kong		
Referencia:	2015.CAX	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos- rechazo en la frontera- control en la frontera- detención de envío	
Fecha de notificación	28/12/2015	
Acción tomada	Detención oficial	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Cuchillo de acero para queso	
Países implicados	China (Origen); Italia	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	0.9	mg/kg - ppm

Migración de Cromo (9.2 mg/l) desde un juego de cuchillos de cocina		
Referencia:	2015.1654	
Tipo de notificación	Materiales en contacto con alimentos-alerta- control oficial de mercado	
Fecha de notificación	28/12/2015	
Acción tomada	-	
Notificación de:	Italia	
Producto:	Juego de cuchillos de cocina	
Países implicados	Bulgaria (Distribución); China (Origen); Italia (Distribución)	
Peligro	Resultado analítico	Unidades
Migración de Cromo	9.2	mg/l

3.2 Análisis de las notificaciones

A partir de la información obtenida en el apartado anterior, se representa en el Gráfico 1 el número de notificaciones recopiladas en función del tiempo.




Gráfico 1. Número de notificaciones RASFF por año

Se observa un importante incremento en el número de alertas de materiales metálicos en contacto con alimentos a partir del año 2009. Según información extraída de las preguntas frecuentes acerca de RASFF, el incremento de las notificaciones globales no significa que los materiales en contacto con alimentos sean menos seguros, sino que dicho aumento está relacionado con las notificaciones de seguimiento, lo que significa que RASFF es utilizado de manera más intensiva para el seguimiento de problemas notificados. También existe un aumento de países que pasan a integrar parte del sistema. Sin embargo, en el caso concreto de productos metálicos en contacto con alimentos, estas dos afirmaciones no justificarían el aumento de alertas, ya que nos encontramos que Italia es el principal notificador de este tipo de productos, y no se observa un aumento significativo de países notificadores.

En el Gráfico 2, se representa porcentaje de notificaciones RASFF desde 2002-2015 correspondiente a alimentos, piensos y materiales en contacto con alimentos.




Gráfico 2. Notificaciones RASFF desde 2002-2015

El mayor porcentaje de notificaciones corresponde a alimentos, con un 89% (36691 de 41146 notificaciones) y en segundo lugar encontramos las notificaciones referentes a piensos, un 6% (2638 de 41146 notificaciones). y en tercero y último lugar se encuentran las notificaciones de materiales en contacto con alimentos, con un 5% (1817 de 41146 notificaciones).

El Gráfico 3 muestra que porcentaje de notificaciones de materiales en contacto con alimentos (FCM) hace referencia a materiales metálicos.




Gráfico 3. Notificaciones de materiales en contacto con alimentos

Por lo que respecta al número de notificaciones de materiales en contacto con alimentos (FCM), un 27% del total (495 de 1817 notificaciones) de materiales en contacto con alimentos corresponde a notificaciones de metales. Este valor significativo refleja por una parte que hay un número importante de productos metálicos destinados a estar en contacto con alimentos.

El número de notificaciones relacionadas con artículos metálicos en contacto con alimentos por país notificante se muestra en el Gráfico 4.




Gráfico 4. Número de notificaciones por país notificante

Por lo que respecta al país que notifica, Italia es el país que más alertas relacionadas con productos metálicos en contacto con alimentos ha generado con un 84% (417 de 495) del total de alertas. Como se indicaba en el entregable D1-1 “Informe de legislaciones nacionales de materiales metálicos en contacto con alimentos”, Italia está a la vanguardia en los controles de productos metálicos en contacto con alimentos. Dispone de una legislación específica desde 1962 (Ley 283, por la seguridad de los alimentos y materiales en contacto con alimentos), y en 1973 se emitió un decreto, que sigue estando vigente en la actualidad y en el que se ha inspirado la legislación europea. Los datos ponen de manifiesto que en Italia se realizan con regularidad los controles de utensilios de cocina metálicos.

A mayor distancia se encuentran Eslovenia (5%, 31 de 495 avisos) y Finlandia (6%, 24 de 495 avisos). A partir de 2013, Eslovenia adoptó los requisitos establecidos en la Guía Técnica referente a metales y aleaciones en contacto con alimentos. Las notificaciones anteriores a dicha fecha estaban basadas en una legislación nacional de materiales y objetos en contacto con alimentos válida hasta el 15 de Septiembre del 2012.

En cuanto a Finlandia, dispone de legislación nacional que regula la migración de plomo, cadmio, cromo y níquel proveniente de otros materiales diferentes a los cerámicos.

Cabe destacar que **entre Italia, Eslovenia y Finlandia acumulan más del 95% de las alertas relacionadas con productos metálicos en contacto con alimentos.**

Atendiendo a la división de las notificaciones por país de origen, se muestran los resultados en el Gráfico 5.




Gráfico 5. Número de notificaciones por país de origen

Como se puede observar, China con un 82%, acumula el mayor número de alertas (422 de 495). Cabe destacar que el segundo lugar de origen con más alertas notificadas es Hong Kong, región administrativa especial de la República Popular China, responsable del 5% (26 de 495) de las notificaciones. Se debe tener en cuenta que China, se ha convertido en el principal fabricante mundial de bienes de consumo, y que muchas empresas de países europeos y americanos deslocalizaron su producción a China. En tercer puesto aparece India, con el 3% de las alertas mayoritariamente referentes a la migración de metales desde cafeteras.

A continuación se expone en el Gráfico 6, la cantidad de productos (bienes de consumo no duraderos, exceptuando mobiliario, electrodomésticos y electrónica de consumo) importados por la Unión Europea desde China. Queda reflejado un significativo incremento desde el año 2002 hasta la actualidad.




Gráfico 6. Importación por la Unión Europea de bienes de consumo no duraderos desde China. Fuente: <http://datacomex.comercio.es/index.htm>

Si bien no son datos concluyentes, se observa cierta relación entre el incremento de la importación de productos fabricados en China por la Unión Europea y el incremento de notificaciones de peligros en el RASFF desde el año 2000 hasta el presente, sumado con el aumento de los controles efectuados en la frontera dentro del Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos, RASFF.

La clasificación de las notificaciones según el tipo de peligro se muestran en el siguiente gráfico (Gráfico 7)




Gráfico 7. Clasificación de las notificaciones según el tipo de peligro

Se puede observar que la migración de metales supone, con diferencia, el peligro más detectado con un 96% de alertas. Seguidamente se observan con un 3% de notificaciones, alertas debidas a problemas de corrosión creadas principalmente por reclamaciones de los consumidores. El resto de notificaciones por tipo de peligro (acero no apto, capa interior despegada, aparición de polvo ferros) representa el 1% del total de notificaciones.

Atendiendo al metal responsable de la migración se dividen las notificaciones en el Gráfico 8




Gráfico 8. División de las notificaciones según metal detectado

Los metales que predominan en las notificaciones por migración son el Cromo con un 45% (307 de 495 avisos), el Níquel con un 21% (147 de 495 avisos) y a partir del año 2012 se observa un aumento considerable de las notificaciones por migración de Manganeseo, apareciendo este en un tercer puesto con un 17% (114 de 495 avisos). El predominio de dichos metales se encuentra relacionado con que Italia es el principal país notificador y dispone en su legislación nacional de límites de migración específicos de migración de Cromo, Níquel y Manganeseo, así como de migración global. Por ello, cabe destacar también la migración global de metales con un 13% (87 de 495 avisos). A mucha mayor distancia se encuentran otros metales como plomo, zinc, hierro, aluminio, cadmio y cobalto.

A continuación se muestra en el Gráfico 9 la división de las notificaciones según el tipo de las mismas.



Gráfico 9. División de las notificaciones por tipo

En cuanto al tipo de notificación, las más frecuentes son de rechazo en la frontera con un 80% del total (394 de 495 alertas), en las que el país notificante realiza controles oficiales en los puntos de entrada de la Unión Europea (puestos de inspección fronterizos - PIF).

El 18% de las notificaciones totales (90 de las 495) han sido del tipo información, originadas por controles oficiales de mercado en el país notificante.

Solo 11 de las notificaciones, un 2%, han sido catalogadas como alertas de alimentos o productos en contacto con alimentos que presentaban riesgos elevados de ser puestos en el mercado, de las cuales 9, son de Italia (un 82% del total de alertas).

Según el tipo de producto, la división de las notificaciones recopiladas se muestra en el *Gráfico 10*.

Para dividir los productos en familias, se ha optado por los criterios establecidos en la guía “Guidelines on testing conditions for articles in contact with foodstuffs (with a focus on kitchenware)”, elaborada por la Comisión Europea. Se pueden clasificar por utensilios de preparación de comida (sartenes, ollas, woks, accesorios,...), productos para servir comida (termos, aceiteras, vinagreras...) y productos de ayuda para servir comida (cuchillos, tenedores, cucharas...)




Gráfico 10. Clasificación de las notificaciones por tipo de producto

Se observa un porcentaje mayoritario de alertas para utensilios de preparación de comida (52%) y productos de ayuda para servir comida (42%). Entre los dos suman un 94% del total.

Entre los productos de ayuda para servir comida destacan claramente los cubiertos, mientras que en los utensilios de preparación de comida destacan baterías, sartenes y woks.

Por lo que respecta a la familia de productos, destacan los cubiertos (tenedores, cucharas, cuchillos,...), que representan un 42% del total de artículos notificados como se muestra en el Gráfico 11.




Gráfico 11. Representación del porcentaje de artículos de cubertería respecto al total de productos notificados

4. Resumen. Conclusiones

- Se ha observado un incremento exponencial del número de alertas relacionadas con artículos metálicos en contacto con alimentos desde 2002 hasta la actualidad siendo Italia con un 84,4%, el país que más alertas notifica seguido con gran diferencia de Eslovenia y Finlandia con un 6,3% y un 4,8% respectivamente.
- Los países que realizan más notificaciones relacionadas con artículos metálicos en contacto con alimentos, disponen de legislación nacional propia con niveles específicos de migración establecidos. Por el contrario, no hay apenas notificaciones de este tipo procedentes de países sin legislación nacional propia, ya que no disponen de criterios establecidos para determinar este tipo de peligro.
- España no ha emitido ninguna notificación relativa a la migración desde productos metálicos en contacto con alimentos. Sin embargo, es un país muy activo en el RASFF, presentando 3.123 notificaciones que afectan a alimentos, 151 a piensos y 23 relacionadas con productos en contacto con alimentos.
- Se observa que, en la práctica, cada país que forma parte del Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Pienso, controla los requisitos específicos recogidos en su legislación (distintos metales en el caso de productos metálicos en contacto con alimentos).
- El origen del 83% de los productos causantes de las alertas es de China, que junto con Hong Kong forman el 88% del total de las notificaciones. Aparecen también minoritariamente India y Turquía por ser grandes fabricantes de utensilios metálicos de cocina.
- Refiriéndonos a los peligros detectados, la migración es el tipo de peligro más común, detectándose también pero de forma minoritaria problemas de corrosión y acero en mal estado.
- Cromo, Níquel y Manganeso son los metales más detectados en el RASFF por ser sus niveles de migración los únicos establecidos en la legislación nacional italiana. Sin embargo, esto no indica que no puedan migrar otros elementos que no son considerados por las autoridades nacionales, debido a la falta de regulación al respecto.
- Respecto al tipo de producto, si bien hay una gran variedad, cabe destacar la cubertería, especialmente los cuchillos de cocina.

MEAL

Entregable D.1.2

- En cuanto al tipo de notificación, cabe destacar que las notificaciones más frecuentes son de rechazo en la frontera, que representan el 80% del total, en las que el país notificante informa del posible peligro mediante controles oficiales realizados en los puntos de entrada de la Unión Europea (puestos de inspección fronterizos - PIF).
- Para que se disponga de un marco homogéneo para todos los países de la Unión Europea, deberían existir los mismos niveles límite de migración en todos los países miembros, como pueden ser los establecidos en la Guía Técnica de la Comisión Europea, así como unas pautas comunes para la inspección y control.